


SIMPLY CLEVER

ŠKODA



**CITIGO, FABIA, OCTAVIA, OCTAVIA TOUR, ROOMSTER,
SUPERB, YETI**
SERVICEPLAN

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	  TMBKE61Z4C2177816 CFHC 
Typbeschreibung	1Z553Y OCT.COM CR 4X4 NFR LFBJ-9J9J CS 103KW CFHC
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode	EOA 1D2 SSL SRQ 1KS 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL HW6 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3 4A3 BL5 JON 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM 7UC 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 G06 QN2 3L3 9P1 7X2 9ZS 8WV 7A0 3GN QG1 7MG L61 7P4 FOA 3S2 2UB
Mehr-Ausstattung	

Datum der Fahrzeugübernahme:

2 8 0 6 1 2

Stempel und Unterschrift
des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
ßem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 2)

Service-Nachweis

Datum:	7.7.16		km-Stand:	25644	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Intervall-Service	☒	☐	 ŠKODA		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐	2 Jahre Mobilitätsgarantie.		
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	TMB: KE6124C2177816		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒	2176526		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	SAO 51968301 Stand: 01/2014		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions/Intervall-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	km-Stand: 56.000		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒	Datum: 7/2016		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 10.6.15 km-Stand: 38087

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒			
Inspektions-Service	☐	☒	Service durchgeführt:		
Intervall-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	Stempel ŠKODA Servicepartner		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions/Intervall-Service:		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒	km-Stand: <u>nach</u>		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	Datum: <u>1.7.15</u>		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 10.8.16		km-Stand: 50160	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	☒
Intervall-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	

Service durchgeführt:

 **ŠKODA**

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: KE6174C2177816

2843376

Auf: SAD 51968301 Stand: 03/2015

Stempel ŠKODA Servicepartner

tel.: 02777-8 11 00

Handler-Nr. 5659350

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 80000

Datum: 8/2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Halder - Öl em. ☒ ☐

Kuppl. ☐

Service-Nachweis

Datum: <u>07.08.2018</u>		km-Stand: <u>46223</u>	
Durchgeführt wurde:			
Motorölwechsel	ja ☒ nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐ nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	ja ☒ nein ☐		
Inspektions-Service	ja ☒ nein ☐		
Intervall-Service	ja ☒ nein ☐		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	ja ☒ nein ☐		
Bremsflüssigkeitswechsel	ja ☒ nein ☐		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	ja ☐ nein ☒		
Kraftstofffilterwechsel	ja ☐ nein ☒		
Zündkerzenwechsel	ja ☐ nein ☒		
Luftfiltereinsatzwechsel	ja ☒ nein ☐		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	ja ☐ nein ☒		
Zahnriemenwechsel	ja ☐ nein ☒		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja ☐ nein ☒		

Service durchgeführt:

Škoda-Vertragshändler

Autohaus Metz GmbH
 Helsterberger Weg 3
 02777-B 11 00
 Handynr. 3659350

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: CE0101C2177816

2/3.232.276

SAD51968301 Stand: 01/2018

Stempel ŠKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 106000

Datum: 08/20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: <u>52374</u>	 WALTER SCHNEIDER IHR AUTOHAUS SEIT 1938 Walter Schneider GmbH & Co. KG Stempel SKODA Servicepartner Siegen
Datum: <u>26.10.26</u>	
Bemerkungen: <u>AIR Hm 23 R.6</u>	
km-Stand: _____	 WALTER SCHNEIDER IHR AUTOHAUS SEIT 1938 Walter Schneider GmbH & Co. KG Stempel SKODA Servicepartner Siegen
Datum: _____	
Bemerkungen: _____	