

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

	And the first transfer of the first transfer	And the second second			1
1	WVWZZ	Z3CZGP03	7279	CRLB	
0	3CE3EV	3G535	Y No CL DI	MT 110 I/	1.1
2	QMM L	17F 7	o TDI	MT 110 K D6F CRLE	8
3	WVOA 1AT	F86 G1A 1G2 1XX 8T8 Q16 1ZA L34	5RQ	5SL TR1 8GU	
4	1JA				
				On an and an	
				- Carlotte	September Septem
ob 1 1:	Fahrzeug identilizierur	Accompany 2 Feb			BTT-0507
abe, Get	riebekennbuchstabe, La	acknummer, Innen	ausstattung; 4: Me	ehr-Ausstattungen,	PR-Nummern.
bergabe	e-Inspektion wurde du	rchgeführt am:	Datum der Aus	slieferung/Erstzula	assung; ^{a)}
TAY!	25.	05.2016		at of the	-
	Auòi		(NE) C		
12	4/39535		100 /00	WOI I	
	a Williams		124/39	15.08	.2016
	H & Co. KG		Gmb118 C	Co. KG	
592	23 Ahlen		59229 £	1	
₩ 02	382/9590-0		28278	Allen	

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
□ / <mark>⋈</mark> Ölwechsel-Service	□/ ⋈ AdBlue [®]		
Ø/□ Inspektion	□ / 🔼 Bremsflüssigkeit		
	□ / d Dieselkraftstofffilter		
□ / 🏚 mit erweitertem Inspektionsumfang	□ /ð Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
LongLife Motoröl verwendet	□ / 🗹 Haldexkupplung: Öl		
□ / 🌠 Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / ☑ Keilrippenriemen		
vá / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ Luftfiltereinsatz		
□ / □ Reparaturempfehlung	□/to Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
□ / □ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🙇 Staub- und Pollenfiltereinsatz		
2 2 17	□ / & Zahnriemen		
Service durchgeführt am: 07-03 17	□/@s Zündkerzen		
bei km-Stand: 29 .464	o/o		
Rechnungsnummer: A: 2017002730 Autohaus Jung GmbH	a/a		
Service durchaeführt von:	Autighteurobilitäts Grahiel		
Service durchgeführt von: Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	Volkswagen Partner		
Riemenstraße 19+22			
74906 Bad Rappenau	Riemenstraße 19+22 74906 Bad Rappenau		
Telefon 07264 9593-0	Telefon 07264 959 3-0		
Telefax 07264 9593-22	Telefax 07264 9593-22		
info@autohaus-jung.com	info@autchaus-jung.com		
Betriebsnummer 136 51870 Stempel des Fachbetriebs 51870	BStempeLdese∀othsvagen Partners		
A STATE OF THE STA			

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
a nach Service-Intervall-Anzeige oder	DSG Elwechiel, Stanb Pollerlitter for	
am (Datum):	am (Datum): 08.2018 En. Insp.	
oder	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60.000	

Service-Nachweis 2

Service-rading	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		
	□ / AdBlue [®]	
□ / Î Ölwechsel-Service	□ / 🍑 Bremsflüssigkeit	
∦/□ Inspektion	□ / 🎷 Dieselkraftstofffilter	
I/□ mit Motorölwechsel		
mit erweitertem Inspektionsumfang	y ∕ı □ Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
	□ / d Haldexkupplung: Öl	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / tr Keilrippenriemen	
□ / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / d Luftfiltereinsatz	
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / 🔏 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		
12 12 13	□ / 1 Zahnriemen .	
Service durchgeführt am: 12.12.11	□ / M Zündkerzen	
bei km-Stand: 63638	o/o	
Rechnungsnummer and Indian Control	Autohaus Jung GmbH	
Service durches (kistwagen Parties	ASUK FRENCH APPLIANTED	
Riemenstraße 19+22 74906 Bad Rappenau Telefon 07264 9593-0 Telefax 07264 9593-22	Riemenstraße 19+22 74906 Bad Rappenau Telefon 07264 9593-0 Telefax 07264 9593-22 Info@autohaus-jung.com	
Betriebsnummer 136 51870 Stempel des Fachbetriebs	Betriebsnummer 136 51870 Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige		
Unacit Service-linervali-Alizeige	Next Anzin	

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige	Noch Anzige	
am (Datum):	am (Datum):	
Oder College Manual 150 51870	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
□/'S AdBlue®	
□ / D Bremsflüssigkeit	
☑/□ Dieselkraftstofffilter	
□ / Setriebeöl: DSG®, ATF	
□ / 🎝 Haldexkupplung: Öl	
□ / □ Keilrippenriemen	
B/□ Luftfiltereinsatz	
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
□ / → Staub- und Pollenfiltereinsatz	
□ / to Zahnriemen	
□ / \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
o/o	
Autobaus lung Cookl	
Autohaus Jung GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner	
Riemenstraße 19+22 74906 Bad Rappenau Telefon 07264 9593-0 Telefax 07264 9593-22 info@autohaus-jung.com Betriebsnummer 136 51870 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige oder	BFZ	
am (Datum):	am (Datum):8 113	
oder	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Ölwechsel-Service	□ /₽ AdBlue®		
⊘ Inspektion	Bremsflüssigkeit		
mit Motorölwechsel	□ /S Dieselkraftstofffilter		
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
☑ / □ LongLife Motoröl verwendet	□/Ş Haldexkupplung: Öl		
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / Keilrippenriemen		
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz		
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
(auch auf dem Auftrag vermerken)	♥/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 21, 3, 2015	□/g-Zahnriemen		
Service durchgerum am. // 2010	□ / □ / Zündkerzen		
bei km-Stand: 1912	o/o		
Rechnungsnummer: 4 803333	o/o		
Service durchgefühte vonus Jung GmbH	Longl-ife-Mobilitategarantia: 1-1		
Volkswagen Partner	Volkswagen Partner		
Riemenstraße 19+22	Riemenstraße 19+22		
74906 Bad Rappenau	74906 Bad Rappenau		
Telefon 07264 9593-0 Telefax 07264 9593-22	Telefon 07264 9593-0		
info@autohaus-jung.com	Telefax 07264 9593-22		
info@autohaus-jung.com Stempel des Fachbetriebs Betriebshummer 136 51870	Stemper des Volkswagen Partners Betriebsnummer		
Ihro nächsten Sarvice Termine			

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
onaen Service-Intervall-Anzeige	BFL	
am (Datum):	am (Datum): 8115	
oder	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Ölwechsel-Service	□ / ☑ AdBlue®		
(a/□ Inspektion	□ / □- Bremsflüssigkeit		
mit Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter		
□ / ≒ mit erweitertem Inspektionsumfang	ㅁ/선 Getriebeöl: DSG®, ATF		
LongLife Motoröl verwendet	□ / □ Haldexkupplung: Öl		
Carrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / ☑ Keilrippenriemen		
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ☑ Cuftfiltereinsatz		
□ / SpReparaturempfehlung	□ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
U / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 1510.19	□ / □ Zahnriemen		
Service durongolumit um. 7	□ / ☑ Zündkerzen		
bei km-Stand: 149 om	o/o		
Rechnungsnummer:	0/0		
Service da เชียงก็สินระบบเทต GmbH	Long ite Mebilitätsgarantie:		
Volkswagen Partner	Volkswagen Partner		
Riemenstraße 19+22			
74906 Bad Rappenau	Riemenstraße 19+22		
Telefon 07264 9593-0	74906 Bad Rappenau		
DAY THE RESIDENCE PROPERTY OF STREET STREET	lelefon 07264 9593-0		
Telefax 07264 9593-22	Telefax 07264 9593-22		
Stempel into@autghaus-jung.com Stempel des Fachbelriebs Betriebsnummer 136 51870	Steripe des volkswagerprartners		
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):	am (Datum):		
oder	oder		
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):		