



## Serviceplan

Volkswagen Deutschland



# Fahrzeugdatenträger



**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

#### Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / 😿 Ölwechsel-Service	AdBlue®
<b>∀</b> /□ Inspektion	□ / 😿 Bremsflüssigkeit
	□ / 🕱 Dieselkraftstofffilter
☐ / ★ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🕱 Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / 🕱 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-	□ / 🕱 Keilrippenriemen
gasanlage    Y   Gasanlage    Y   Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / □ Luftfiltereinsatz
□/□ Reparaturempfehlung	口/ 文 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🕱 Staub- und Pollenfiltereinsatz
	□/of Zahnriemen
Service durchgeführt am: 19.05.2016	□/so Zündkerzen
bei km-Stand: 31 981	o/o
Rechnungsnummer: Aul 36 828	o/o
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
133,43699	Mobilitätsgarantie
vonignitz	133 / 43699
Stempel des Fachberries Solingen	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	08. 2018 Brees fluite!
oder	
am (Datum):	am (Datum): 08 r 18
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60000 /ucp.

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / M Ölwechsel-Service	□ / ★ AdBlue®
⊠/□ Inspektion	□/ <b>⊠</b> Bremsflüssigkeit
	□ /   Dieselkraftstofffilter
	□/ 🌠 Getriebeöl: DSG®, ATF
> LongLife Motoröl verwendet	□ / 😿 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/¼ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / 🏋 Luftfiltereinsatz
□/ছ(Reparaturempfehlung	□ / ❤ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / ★ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.03.17	□ /   Zahnriemen
Service durchgeführt am: X 0. 0 3. 77	□/⊈ Zündkerzen
bei km-Stand: 63270	o/o
Rechmungsrummer: WAVOO1982	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:  autohaus  VON  LongLife Mobilitätsgarantie:
Me	rscheider Str. 76 - 82 - Tel. (02 12) 53 94 - 0 42699 Solingen
Stempel des Fachbetriebs ngen	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Xnach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

### Service-Nachweis 3

ı / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
	□ / À AdBlue®
/ © Ölwechsel-Service	□ / 🗗 Bremsflüssigkeit
/□ Inspektion	<b>T</b> / □ Dieselkraftstofffilter
r/ □ mit Motorölwechsel	□/ Getriebeöl: DSG®, ATF
mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ tr Haldexkupplung: Öl
¶/ □ LongLife Motoröl verwendet	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung del	
gasanlage    J   gasanlage     J   Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	tuftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwiinsch	□ / 🍞 Staub- und Pollenfiltereinsatz
(auch auf dem Auftrag vermerken)	∠C2 □/¶p Zahnriemen
Service durchgeführt am: 29.01.18	/Na Zündkerzen
bei km-Stand: 91. 623	o/o
Rechnungsnummer: Just M6	68 010
autohaus vonkeitz	VONKeitz Aud Service   Merscheider Str. 76-82   Tel. (02 12) 33 94-0   42699 Solingen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	I
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Noin Durch - 571 - 4 4	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	
□ / to Ölwechsel-Service	
□/å Inspektion	Bremsflüssigkeit     Bremsflüssigkeit
□ / s mit Motorölwechsel	□ / à Dieselkraftstofffilter
□ / d mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / N Getriebeöl: DSG®, ATF
□/ à LongLife Motoröl verwendet	□ / 🖫 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd gasanlage	l- □/ <b>\$</b> Keilrippenriemen
□ / ② Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / <b>1</b> Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / d Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
U/U Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / ② Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.09.18 bei km-Stand: 111.074	□/ta Zahnriemen □/ta Zündkerzen □/□
Rechnungsnummer: July. 18976	0/0
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
VONKeitz Aud Service  Merscheider Str. 76-82 Tel. 19212 33 9  42699 Solingen	00,100
Stempel des Fachbetriebs	Sternpe 1 3 YOU WEST Partners
Ihre nächsten Service-Termine	42699 Solinge
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / M Ölwechsel-Service	M/ Ø AdBlue®
XÍ/□ Inspektion	□ / to Bremsflüssigkeit
<b>站</b> /□ mit Motorölwechsel	□ / M Dieselkraftstofffilter
X / □ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / [p̄] · Getriebeöl: DSG®, ATF
K / D. Longlife Motoröl verwendet	□ / 戊 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-	□/ty Keilrippenriemen
gasanlage  A / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ /   Luftfiltereinsatz
□ / XQ Reparaturempfehlung	□ / ☼ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundopwiinsch	✓ / □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
(auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / t Zahnriemen
Service durchgeführt am: 05.02.13	⊡/do Zündkerzen
bei km-Stand: 120 3 3 3	0/0
Rechnungsnummer: A: 23830	o/o
Service durchgeführt von:  Audi  Service	autohaus VONKEITZ GmbH & Co. KG  Prscheider Str. 76-82 · Tel.: (02 12) 33 94-0 42699 Solingen Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

### Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 70.10.17	km-Stand: 82046
Bemerkungen:  AKTSON  UGG7  GUE4	Audi Service  133/43699  VOnkeitz  42699 Solingen  Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
ja gyja sii eestaapiiribida — 148 a	Stempel des Fachbetriebs