



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| - CC | - Golf Sportsvan | - Sharan |
| - Eos | - Golf Variant | - The Beetle |
| - Golf | - Jetta | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat | - Tiguan |
| - Golf GTD | - Passat Variant | - Touareg |
| - Golf GTE | - Polo | - Touran |
| - Golf GTI | - Scirocco | - up! |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ℹ️ HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 20.04.15	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 24.04.15
Link.Lahr GmbH Volkswagen Partner Loitzbeckstraße 33 77933 Lahr Telefon (07821) 27070 Telefax (07821) 26809 volkswagen@link-lahr.de Betriebsnummer 136 049077	Link.Lahr GmbH Volkswagen Partner Loitzbeckstraße 33 77933 Lahr Telefon (07821) 27070 Telefax (07821) 26809 volkswagen@link-lahr.de Betriebsnummer 136 049077
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01/2017 oder bei (km-Stand): 60000	Service-Interv. (km) am (Datum): 04/2017 oder bei (km-Stand): 60000

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	xx Kratzer	○ Beule/Delle	□ Korrosion	△ Steinschlag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/2007	 am (Datum): oder bei (km-Stand): 86500
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	 am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
✕ Kratzer			

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☒ AdBlue®	
☒ Inspektion		☐ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselmotorschleiföl	
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Haldekupplung: Öl	
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☒ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 11.10.2017		☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 86561		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer: A:48083		☐	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:		
 14678133 AUTOHAUS LORENZSTEIN OHG	 14678133 AUTOHAUS LORENZSTEIN OHG	Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige		TüV 14, Bremsleistung, Halbschal	
oder		am (Datum): 04/2018	
am (Datum): 10/2018		oder	
bei (km-Stand): 116561		bei (km-Stand): 116561 vorerstige Empfehlung	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschwächler
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Halbleitung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.05.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 103520	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☒ 14
Service durchgeführt von:	☐ / ☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	

RTT 04/05

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	✕ Kratzer	○ Beule/Delle	□ Korrosion	△ Steinschlag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs