Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned by CamScanner



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a]
27.05.2016	30.05.2016
Audi 136 / 50148 Drechsler 73770 Denkendorf Tel. 0711 / 93 49 50-00 Fax 0711 / 93 49 50-39	Drechsler Autohaus Drechsler GmbH & Co. KG Dolzerlaer Str. 24 · 73770 Denkendorf Telefon (0711) 93 49 50 · 00 Telefax (0711) 93 49 50 · 19
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.04.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 29031 km	☐ / ☐ .....
~~Rechnungs~~Auftr.nummer: 117290	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Audi
182 / 22064
HOPPMANN
Automobil GmbH
57462 Olpe

Audi
182 / 22064
HOPPMANN
Automobil GmbH
57462 Olpe

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): 04.17	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.2.18	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 58331	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 151556	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: VW Audi 182 / 22064 HOPPMANN Automobil GmbH 57462 Olpe Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: VW Audi 182 / 22064 HOPPMANN Automobil GmbH 57462 Olpe Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 2/19 **oder** bei (km-Stand): 88000	..... am (Datum): 5/22 **oder** bei (km-Stand): 90 000

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.09.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 91703	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 705 12	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Borgmann Volkswagen Partner Blumentalstraße 151-155 47803 Krefeld Telefon (0 21 51) 76 88 0 Telefax (0 21 51) 76 89 151 info@borgmann-krefeld.de www.borgmann-krefeld.de	Longlife Mobilitätsgarantie: Borgmann Volkswagen Partner Blumentalstraße 151-155 47803 Krefeld Telefon (0 21 51) 76 88 0 Telefax (0 21 51) 76 89 151 info@borgmann-krefeld.de www.borgmann-krefeld.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 09/2019 **oder** bei (km-Stand): 120000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.02.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 149227	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 5618	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Borgmann Volkswagen Partner Blumentalstraße 151-155 47803 Krefeld Telefon (0 21 51) 76 88 0 Telefax (0 21 51) 76 88 151 info@borgmann-krefeld.de www.borgmann-krefeld.de Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Borgmann Volkswagen Partner Blumentalstraße 151-155 47803 Krefeld Telefon (0 21 51) 76 88 0 Telefax (0 21 51) 76 88 151 info@borgmann-krefeld.de www.borgmann-krefeld.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 02/2020 **oder** bei (km-Stand): 149227	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.06.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 149599	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 2019017691	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Borgmann Volkswagen Partner Blumentalstraße 151-155 47803 Krefeld Telefon (0 21 51) 76 88 0 Telefax (0 21 51) 76 88 151 info@borgmann-krefeld.de www.borgmann-krefeld.de Stempel des Betriebes	Longlife-Mobilitätsgarantie: Borgmann Volkswagen Partner Blumentalstraße 151-155 47803 Krefeld Telefon (0 21 51) 76 88 0 Telefax (0 21 51) 76 88 151 info@borgmann-krefeld.de www.borgmann-krefeld.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 08/2020 **oder** bei (km-Stand): 160000/Anzeige	Erw.-Insp. Ölw. DF. LF, PF am (Datum): 08/2020 **oder** bei (km-Stand): 160000/Anzeige

Scanned by CamScanner