



# Serviceplan Volkswagen

## Serviceplan Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3CZHP015348	CRLB							
	3G535X								
2	3G535X PASSAT Var.	CLBMT	110 KW						
	QFZ LC9A	TO	TDI M6F	CRLB					
3	X0A B0A F86 G0K H3Y J2D DN4 Q2J								
	VOA 1AT 1G8 2ZH	5RQ	5SL	TR1					
	3FU 5W0 8T7 QI6	I8E	8GU						
	1ZA	L34	OYC	G01	7MM				
4	1JA								

BTT-3507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><b>Autohaus Potthoff</b>  <b>Volkswagen Partner</b>          Hammer Str. / Ecke Hüserstr.          59075 Hamm          Telefon: 0 23 81 - 79 98 01          Telefax: 0 23 81 - 79 98 711          info@potthoff.de          Betriebsnummer: 43117</p> <p><i>24.11.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p><b>Autohaus Potthoff</b>  <b>Volkswagen Partner</b>          Hammer Str. / Ecke Hüserstr.          59075 Hamm          Telefon: 0 23 81 - 79 98 01          Telefax: 0 23 81 - 79 98 711          info@potthoff.de          Betriebsnummer: 43117</p> <p><i>01.12.16</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldruckstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>06.03.18</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>29490</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>110053520</b>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <b>UVV</b> .....
Service durchgeführt von: <b>Odendahl &amp; Heise GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b>  Robert-Perthel-Straße 65 - 69 50739 Köln Telefon 0 22 1 - 95 74 00 0 Telefax 0 22 1 - 95 74 00 11 Stempel des Fachbetriebs info@odendahl-heise.de www.odendahl-heise.de	<b>Odendahl &amp; Heise GmbH</b> LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Partner</b>  Robert-Perthel-Straße 65 - 69 50739 Köln Telefon 0 22 1 - 95 74 00 0 Telefax 0 22 1 - 95 74 00 11 Stempel des Volkswagen Partners info@odendahl-heise.de www.odendahl-heise.de
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	..... am (Datum): .....
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): .....



**Komplettnachweis**

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer: VWZZZ3CZHP015348  
 Typbezeichnung: PASSAT Var. CLBMT 110 TDIM6F  
 Datum der Auslieferung: 2016-12-06

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum: 2019-12-02  
 Laufleistung: 86889 km  
 Auftragsnummer: 2019029351  
 Keine

Durchgeführte Zusatzarbeiten:

- ✓ Bremsflüssigkeits Service
- ✓ Dieselmotorschwächler
- ✓ Wasserablauf
- ✓ Luftfiltereinsatz

Durchgeführt von: Odendahl & Heise GmbH  
 Robert-Perthel-Str. 65-  
 50739 Köln  
 Deutschland

Autorisierter Volkswagen Service Partner: Ja

Mobilitätsgarantie: Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum: 2019-02-20  
 Laufleistung: 57439 km  
 Auftragsnummer: 2019361664

Verbandstasche fehlt!!!

Durchgeführte Zusatzarbeiten:

- ✓ Staub-u. Pollenfilter
- ✓ Schiebedach
- ✓ Wasserablauf
- ✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von: Jacobs Automobile Bergheim GmbH  
 Lechenicher Str. 30-38  
 50126 Bergheim  
 Deutschland

Autorisierter Volkswagen Service Partner: Ja

Mobilitätsgarantie: Ja (bis Anzeige Service)