Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Scanned by CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE057574
3G5 25Y

2 PASSAT Var. TLBMT
110 kW TDI D6F

3 CRL B QMM
LC9X-------- TO

4 B0A F85 G1A H3Y J2D DN4
– 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L34 0YB G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
27. 09. 16 Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung	04. Okt. 2016 VOLKSWAGEN AG
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2017.04.		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 248150982 km		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	46100862
Service durchgeführt von: UAB „MOLLER AUTO“ Laisvės pr. 127 Vilnius Tel. 230 46 77			LongLife Mobilitätsgarantie: UAB „MOLLER AUTO“ Laisvės pr. 127 Vilnius Tel. 230 46 77
Stempel des Fachbetriebs			Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 2019.04	am (Datum): 2019.04
oder	oder
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): Intervalais

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2017 11 16		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 55806		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 060537		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: 46100827 UAB „RIMTOMA" Lakūnų 28 Kubilius 23 Vilnius Tel. 278 87 37 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 46100827 UAB „RIMTOMA" Lakūnų 28 Kubilius 23 Tel. 278 87 37 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 077618 2018 09 11		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 90 252		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 077618		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: UAB „RIMTOMA" Lakūnų 28/Kubiliaus 23 Vilnius tel. [illegible] Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: UAB „RIMTOMA" Lakūnų 28/Kubiliaus 23 Vilnius tel. [illegible] Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2019.03.04.		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 120 186		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 086947		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 46100827 UAB „RIMTOMA" Lakūnų 28 Kubiliaus 23 Vilnius Tel. 278 87 37			LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs			Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): Longlife	..... insp. tech.
oder	am (Datum): 2021.03.03.
bei (km-Stand):	**oder**
	bei (km-Stand): 150 186

Scanned by CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2019.09.27.		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 150298		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 098429		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 46100827 UAB „RIMTOMA" Lakūnų 28/Kubiliaus 23 Vilnius Tel. 278 27 37		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	insp. techn. overh.
oder	am (Datum): 2021.03.26.
am (Datum): LongLife	oder
oder	bei (km-Stand): 180298
bei (km-Stand):	

Scanned by CamScanner