



# Fahrzeugdatenträger

1	WVGZZZ	5N	Z	HW869062		
2	AD1	46X				
3	Tiguan 2.0		HLBMT			
	110 KW	TDI	M6F			
	DFGA			QZZ		
	LC5BL	-----		BG		
4						
		B0A	C3I	G0K	H85	J2D DN4 Q4H
		-	1AT	1G0	2ZH	1NL 5RQ 5SL TR1
		0BH	3S1	3U1	QI6	I8E 8GV 8ZQ
			1KU	1ZA	3FJ	G02 7MM
			0Y1	4UP	4X3	4I2 N0R 5MJ
		8RM	2JL	E0A	0AL	0BH
		1JA	L11	0YP		

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Leihcode; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><b>07. JAN 2017</b></p>  <p>Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereiter</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p><b>10. JAN. 2017</b></p>  <p>Volkswagen AG Wolfsburg Fahrzeug-Vorbereiter</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners



## Komplettnachweis

---

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZHW869062
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 HLBMTFR 110TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-01-10

---

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-11-24
Laufleistung	31494 km
Auftragsnummer	WSAU145540
Durchgeführt von	Evers Bei Der Lohmühle 6 23554 Lübeck Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Einzelnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZHW869062
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 HLBMTFR 110TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-01-10

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-11-01
Laufleistung	60990 km
Auftragsnummer	WSAU155575
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Staub-u.Pollenfilter</li><li>✓ Wasserablauf</li><li>✓ Schiebedach</li><li>✓ Erweiterter Inspektionsumfang</li></ul>

Durchgeführt von Evers  
Bei Der Lohmühle 6  
23554 Lübeck  
Deutschland

Autorisierter Volkswagen Service Partner Ja  
Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZHW869062
Typbezeichnung	Tiguan 2.0 HLBMTFR 110TDIM6F
Datum der Auslieferung	2017-01-10

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-06
Laufleistung	86733 km
Auftragsnummer	WSAU163507
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Evers Bei Der Lohmühle 6 23554 Lübeck Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Eintragung der Werkstatt

Datum	2019-09-06
Laufleistung	86733 km
Aktion 60C9 Krit. 01	
Durchgeführt von	Evers Bei Der Lohmühle 6 23554 Lübeck Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja