



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland




Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE064589 3G5 45Y																																	
2	PASSAT Var. HLBMT 110 kW TDI D6F																																	
3	CRL B PZN LC9X----- TS																																	
4	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>BOA</td> <td>F94</td> <td>G1A</td> <td>H5R</td> <td>J0B</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>2ZD</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>5W0</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BRM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L07</td> <td>OYD</td> <td>G04</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>		BOA	F94	G1A	H5R	J0B	DN4		-	1AT	1G0	2ZD		5RQ	5SL	TR1	-	5W0	8TB	QI6		I8E	8GV		BRM		1ZA	L07	OYD	G04	7MM		
	BOA	F94	G1A	H5R	J0B	DN4																												
-	1AT	1G0	2ZD		5RQ	5SL	TR1																											
-	5W0	8TB	QI6		I8E	8GV																												
BRM		1ZA	L07	OYD	G04	7MM																												

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>142/61000 Wiest + Söhne 64295 Darmstadt</p> <p>28.09.2015</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung: a)</p> <p>Autohaus J. Wiest + Söhne GmbH Hilpertstraße 6 64295 Darmstadt Telefon 06151 / 864-0</p> <p>28.09.15</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>22.09.2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>29697</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>20181113991</i>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> VW/Audi 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14167 Berlin </div> Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> VW/Audi 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14167 Berlin </div> Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	<i>Pollenfilter</i> am (Datum): <i>09/2017</i> oder bei (km-Stand): <i>60000</i>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: <u>DSG®</u> , ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>11.09.17</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>54775</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>2017024568</u>	8/8
Service durchgeführt von:	8/8
 <p>VW 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14167 Berlin</p>	<p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p>  <p>Mobilitätsgarantie bis „Anzeige Service“ 146/72907</p>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	<u>Luftfilter</u>
oder	am (Datum):
bei (km-Stand):	oder
	bei (km-Stand): <u>90000</u>

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.08.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 78118	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018 MGA 678	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">VW</p> <p style="text-align: center;">146/72907</p> <p style="text-align: center;">Volkswagen Automobile</p> <p style="text-align: center;">Berlin GmbH</p> <p style="text-align: center;">14167 Berlin</p> </div> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	<p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Mobilitätsgarantie bis</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">„Anzeige Service“</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">146/72907</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): 84775 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.8.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 108091	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018M85628	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: VW	LongLife Mobilitätsgarantie:
146/72907	Mobilitätsgarantie bis
Volkswagen	Anzeige Service" 146/72907
Automobile	
Berlin GmbH	
14167 Berlin	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<input type="checkbox"/> Zusatzarbeiten
oder	Bremsflüssigkeit
am (Datum): 08/20	am (Datum): 10/20
oder	oder
bei (km-Stand): 138000	bei (km-Stand): 180000