



Szervizfüzet

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta




A jármű adathordozója

2033 32-2-7516-2 233 VP

1	FAHRZG.-IDENT-NR. VEHICLE-IDENT-NR.	WVGZZZ	5N	EW019726	
2	M1- M2- 0492 1900 TYP / TYPE	5N2	25R	Tiguan 2.0BMT	SPORT
3	MOTORKB./GETR.KB. ENG.CODE/TRANS.CODE	130 KW	TDI	D7A	
	LACKNR./INNENAUST. PAINT NO./INTERIOR	CFGC		NZS	
		LD7R		IH	
4	M.-AUSST./OPTIONS	B0A C5R G1D H4C J2D DE2			
		- 1AT 1G8 2FJ 1NP 5RQ 5SL TL4			
		OBE 3S1 3U1	QI6	8AI 8GU 8ZH	
		1KU 1LJ 3FU	G03 7MJ		
		OY1 4UF 4X3	4K3 NOW 5MB		
		8RM 2JQ E0A 0AK 0BE 2UC	2G5		
		1JK L10 OYE			


1. ábra 1: Járműazonosító szám; 2: Járműtípus, motorteljesítmény, sebességváltó; 3: Motorkód, sebességváltó kód, festékszám, belső felszereltség; 4: Többszörfelszereltségek, PR-kódok.

Az átadási ellenőrzés elvégezve:



A Volkswagen-partner bélyegzője

A kiszállítás/első üzembe helyezés időpontja: a)



A Volkswagen-partner bélyegzője

a) Aszerint, hogy melyik van előbb

1. Szervizigazolás

Igen / nem. Elvégezve:	Igen / nem. Csere:
☐ / ☒ Olajcsere szerviz	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Ellenőrző szerviz	☐ / ☒ Fékfolyadék
☒ / ☐ motorolaj cserével	☐ / ☒ Dízel üzemanyagszűrő
☐ / ☒ az ellenőrző szerviz kibővített munkáival	☐ / ☒ Gázszűrő
☒ / ☐ LongLife motorolaj használva	☐ / ☒ Váltóolaj: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosszéria ellenőrzés	☐ / ☒ Haldex kuplung: olaj
☐ / ☒ Javaslat javításra	☐ / ☒ Levegőszűrő betét
☐ / ☒ Az ügyfél kívánsága (ezeket is jegyezze fel a munkalapon)	☐ / ☒ Gumiabroncsfeltöltő flakon
A szerviz elvégezve: 15.3.2016	☒ / ☐ Por- és virágpszűrő betét
km-óra állásnál: 28334	☐ / ☒ Fogasszín
Számlaszám: 58474	☐ / ☒ Gyújtógyertyák
A szervizt végezte:	☐ / ☐
 141'29360 GEORG BAUERLE 85570 Markt Salmleben	Meghosszabbított mobilitásgarancia:  141'29360 GEORG BAUERLE 85570 Markt Salmleben

A következő szervize

☒ a szervizesedékesség kijelző szerint vagy Dátum: vagy km-óra állásnál:	Milyen szerviz/kiegészítő munka szükséges legközelebb? Imp. + Haldex + DSG + Bremi Dátum: 3.12.2017 vagy km-óra állásnál: 60000
--	---

2. Szervizigazolás

Igen / nem. Elvégezve:	Igen / nem. Csere:
☒ / ☐ Olajcsere szerviz	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Ellenőrző szerviz	☒ / ☐ Fékfolyadék
☒ / ☐ motorolaj cserével	☒ / ☐ Dízel üzemanyagszűrő
☒ / ☐ az ellenőrző szerviz kibővített munkáival	☒ / ☐ Gázszűrő
☒ / ☐ LongLife motorolaj használva	☒ / ☐ Váltóolaj: DSG®, ATF
☒ / ☐ Karosszéria ellenőrzés	☒ / ☐ Haldex kuplung: olaj
☒ / ☐ Javaslat javításra	☒ / ☐ Levegőszűrő betét
☒ / ☐ Az ügyfél kívánsága (ezeket is jegyezze fel a munkalapon)	☒ / ☐ Gumiabroncsfeltöltő flakon
A szerviz elvégezve: 07.03.2017	☒ / ☐ Por- és virágporszűrő betét
km-óra állásnál: 41672	☒ / ☐ Fogasszíj
Számlaszám:	☒ / ☐ Gyújtógyertyák
A szerviz végezte:	☐ / ☐
 141 29360 GEORG BÄUERLE 85570 Markt Schwaben A Volkswagen-partner bélyegzője	Meghosszabbított mobilitásgarancia:  141 29360 GEORG BÄUERLE 85570 Markt Schwaben A Volkswagen-partner bélyegzője

A következő szervize	
☒ a szervizesedékesség kijelző szerint vagy Dátum: vagy km-óra állásnál:	Milyen szerviz/kiegészítő munka szükséges legközelebb? ..Inspektion..... Dátum: 03/18 vagy km-óra állásnál: 91672

3. Szervizigazolás

Igen / nem. Elvégezve:	Igen / nem. Csere:
☐ / ☒ Olajcsere szerviz	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Ellenőrző szerviz	☐ / ☒ Fékfolyadék
☒ / ☐ motorolaj cserével	☐ / ☒ Dízel üzemanyagszűrő
☐ / ☒ az ellenőrző szerviz kibővített munkáival	☐ / ☒ Gázszűrő
☒ / ☐ LongLife motorolaj használva	☒ / ☐ Váltóolaj: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosszéria ellenőrzés	☐ / ☒ Haldex kuplung: olaj
☐ / ☒ Javaslat javításra	☐ / ☒ Levegőszűrő betét
☐ / ☒ Az ügyfél kívánsága (ezeket is jegyezze fel a munkalapon)	☐ / ☒ Gumiabroncsfeltöltő flakon
A szerviz elvégezve: 12.3.18	☒ / ☐ Por- és virágporszűrő betét
km-óra állásnál: 52629KM	☐ / ☒ Fogasszíj
Számlaszám:	☒ / ☐ Gyújtógyertyák
A szervizt végezte:	☒ / ☐ Schübedach
 141/29360 Autohaus Bauerle e.k. 85570 Markt Schwaben	Meghosszabbított mobilitásgarancia:  141/29360 Autohaus Bauerle e.k. 85570 Markt Schwaben
A Volkswagen-partner bélyegzője	A Volkswagen-partner bélyegzője

A következő szervize	
☒ a szervizesedékesség kijelző szerint vagy Dátum: vagy km-óra állásnál:	Milyen szerviz/kiegészítő munka szükséges legközelebb? Imp Dátum: 31.12.19 vagy km-óra állásnál:

4. Szervizigazolás

Igen / nem. Elvégezve:	Igen / nem. Csere:
☐ / ☒ Olajcsere szerviz	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Ellenőrző szerviz	☒ / ☐ Fékfolyadék
☐ / ☒ motorolaj cserével	☐ / ☒ Dízel üzemanyagszűrő
☐ / ☒ az ellenőrző szerviz kibővített munkáival	☐ / ☒ Gázszűrő
☐ / ☒ LongLife motorolaj használva	☒ / ☐ Váltóolaj: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosszéria ellenőrzés	☐ / ☒ Haldex kuplung: olaj
☐ / ☒ Javaslat javításra	☐ / ☒ Levegőszűrő betét
☐ / ☒ Az ügyfél kívánsága (ezeket is jegyezze fel a munkalapon)	☐ / ☒ Gumiabroncsfeltöltő flakon
A szerviz elvégezve: 26.3.2019	☐ / ☒ Por- és virágporszűrő betét
km-óra állásnál: 59999	☐ / ☒ Fogasszíj
Számlaszám:	☐ / ☒ Gyújtógyertyák
A szervizt végezte:	☒ / ☐ <u>Wischer vom ev.</u>
 141/29360 A Volkswagen-partner bélyegzője	Meghosszabbított mobilitásgarancia:  141/29360 A Volkswagen-partner bélyegzője

A következő szervize

☒ a szervizesedékesség kijelző szerint
 vagy
 Dátum: 3/2020..
 vagy
 km-óra állásnál: 90000.....

Milyen szerviz/kiegészítő munka szükséges legközelebb?

Pollenfilter
 Dátum: 3/2020

vagy
 km-óra állásnál: