

Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Scanned by CamScanner

Fahrzeugdatenträger





Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:			Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
□ \ A	Ölwechsel-Service	0/0	AdBlue®		
X 10	Inspektion	□ / K Ć	Bremsflüssigkeit		
410	mit Motorölwechsel	□/ 4	Dieselkraftstofffilter		
- \ K	mit erweitertem Inspektionsumfang	- /K	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
% /0	LongLife Motoröl verwendet	- / g	Haldexkupplung: Öl		
- M	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Q Ą	Keilrippenriemen		
X /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ /	Luftfiltereinsatz		
- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Reparaturempfehlung	□\ A (Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
0/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	, X	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 19.9.2017		-/ X	Zahnriemen		
bei km-Stand: 30 525		-/ X	Zündkerzen		
Rechnungsnummer:		X / 🗆	C.J. VV		
Service durchgeführt von: Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon 0 70 32/9272-100 Stempel des Forbbetrige 72-154 www.autohaus-weeber.de		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 7:083 Herrenberg Telefon 0 70 32/92 72 - 1 00 Telefax 0 \$10 820 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
Ihre rizetrizeborsienviner Tlandin 17256		Betriebsnummer 13651756			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten			
oder am (Datum):		am (Datum):8.1.18			
oder		am (Datum):8.1.18 oder bei (km-Stand): 60 000			
bei (km-Stand):		bei (km-	Stand): Stand		

Service-Nachweis 2

Ja / Nei	n. Durchgeführt wurde:	la / No	in. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
0/ X	Ölwechsel-Service	%/□	AdBlue®		
K /0	Inspektion	□ / ½	Bremsflüssigkeit		
4 /0	mit Motorölwechsel	□/ p	Dieselkraftstofffilter		
A /0	mit erweitertem Inspektionsumfang	*	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
k/0	LongLife Motoröl verwendet	□/ ₩	Haldexkupplung: Öl		
□1/2	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	- / V	Keilrippenriemen		
	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	- \ 4	Luftfiltereinsatz		
□ 4€	Reparaturempfehlung	□/\$L	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
- /-	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	V 2/0.	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 10.9.7018		□ \ Æ i	Zahnriemen		
bei km-S	Stand: 55018	- 1 0 4	Zündkerzen		
Rechnungsnummer:		A/O	CA VV		
Service durchgeführt von einer GmbH Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon 07032/9272-1 00 Telefax 07032/9272-1 54 www.autohaus-weeber.de Stempelides Fachberriebs		Daimle 71083 Telefor Telefax www.ai	Skongkife Mobilitätsgarantie: Prstraße 32 Herrenberg 107032/9272-100 007032/9272-154 Utohaus-weeber.de 1088###################################		

Ihre nächsten Service-Termine				
§ervice-Ereignis	Zusatzarbeiten			
nach Service-Intervall-Anzeige				
øder				
am (Datum):	am (Datum): \$\			
oder				
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):			