


## **Serviceplan** Volkswagen

Deutschland



**Scanned with CamScanner** 

# Fahrzeugdatenträger



**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup>
Dechent Automobile GmbH	Dechent Automobile GmbH
Valkswagen Partner	Velkswagen Partner
Rodener Schanze 3 66740 Saarlouis Raleton 06631 / 469710 Yelefax 06831 / 4897129 voluswagen@dachent.de Berriebsnummer 142 20654	Roderier Schanze 3 66740 Saarlouis เอละสาย 05831 / 499710 โลเละสาย 05831 / 4897129 พรามาคราชชื่อสายกา.de ยนะเลยรายภาพาครา 142 20654
10.11.16	10.11 16
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

#### Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
□/ <b>₫</b> (	Ölwechsel-Service	□/ <b>☆</b>	AdBlue <sup>®</sup>	
<b>X</b> /0	Inspektion	□/ <b>¤</b> (	Bremsflüssigkeit	
<b>X</b> /0	mit Motorölwechsel	□\ <b>₽</b>	Dieselkraftstofffilter	
□\ <b>¾</b>	mit erweitertem Inspektionsumfang	- /¥	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF	
<b>X</b> 10	LongLife Motoröl verwendet	□/ <b>¾</b>	Haldexkupplung: Öl	
- 18	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ <b>/ ૹૣ</b>	Keilrippenriemen	
<b>X</b> /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ <b>%</b>	Luftfiltereinsatz	
0/0	Reparaturempfehlung	□ / <b>%</b>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
□/ <b>½</b>	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□\ <b>Á</b>	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 03.05.18		□/ <b>₫</b> ᡬ	Zahnriemen	
bei km-St	tand: 3029 J	0/0X	Zündkerzen	
Rechnung	gsnummer: <u>#</u> 82808	0/0	Danis	
Service di	ur <b>chgehitmi von</b> panasias មកាចិក		LongLife Mobilitatsgarentie:	
	Voikswagen Pariner		Volkswagen Partner	
	Rodener Schanze 3		Radener Schanza 3 66740 Saarlouis	
	66740 Saariouis Telefan 06831 / 469710		Telafon 05831 / 489710	
	Telefux 06831 / 4897129		16 Kg (4 C) 6 8 3 7 / 4 9 0 7 10 0	
Stempel o	den Fachbetriebs  Beinebsnummer 142 20654		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum):	am (Datum):	
oder	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

### Service-Nachweis 2

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
0/6	Ölwechsel-Service	0/2	AdBlue®
<b>C</b> O	Inspektion	0/8	Bremsflüssigkeit
0/8	mit Motorölwechsel	o/æ	Dieselkraftstofffilter
≱/□	mit erweitertem Inspektionsumfang	-/ <b>&amp;</b>	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
0/12	LongLife Motoröl verwendet	<b>-/</b> @_	Haldexkupplung: Öl
0/ <b>&amp;</b>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-1 <u>&amp;</u>	Keilrippenriemen
<b>4</b> /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/84	Luftfiltereinsatz
0/2	Reparaturempfehlung	018	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□/ <b>\$</b> -	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	R/O	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 30.04.19	-/ <b>C</b>	Zahnriemen
bei km-S	tand: 51409	□/ <b>/</b> De	Zündkerzen schent Aufomobile GmbH
Rechnun	gshummer! Augrabile Combit	0/6 VO	lkswagen Pariner
Service d	urchgeführe von: Rodznerschanze 3 66/40 Sparlous Tytelca/6683/1/489710 Vela/6681/1/4897129 Claylagefægefrent.de Getzelssnyrysk 142 20654	Te Te	dener Schanze 3 740 Sq. 168 Mobilitätsgarantie: 740 Sq. 16831 / 489710 Jelon 06831 / 4897129 Jelon 06831 / 4897129
Stempel	es Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
anach Service-Intervall-Anzeige	Zamotto pod	
oder	DIEWS7 CUSEIPEN	
am (Datum):	am (Datum): M/19	
oder	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 9.0.000	

#### Service-Nachweis 3

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<b>X</b> 0	Ölwechsel-Service	0/25	AdBlue®
0/2	Inspektion	0/8	Bremsflüssigkeit
□/ <b>2</b> <	mit Motorölwechsel	o/ <b>J</b> K	Dieselkraftstofffilter
0/0<	mit erweitertem Inspektionsumfang	0 LE	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
<b>X</b> 0	LongLife Motoröl verwendet	0 12E	Haldexkupplung: Öl
	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	- / <b>-</b> /	Keilrippenriemen
<b>2</b>	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	- 1 <del>6</del>	Luftfiltereinsatz
	Reparaturempfehlung	□/ <b>및</b>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
×-	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<u>ال</u> ات	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 24.09.19	0/g	Zahnriemen
bei km-St	tand: 60276	0/94	Zündkerzen
Rechnung	tand: 60276 Fragsnummer: 95933	0/0	
Service d	urchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel o	des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige	2 (6 1/	
oder	1scms Histopleit	
am (Datum):	am (Datum): Al. 2919	
oder	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 09.08.17	km-Stand: 14734
Bemerkungen:	
46G7	Volkswagen Pariner Rodener Schanze 3 16740 Saarlouis Plefon 06831 / 489710 Plefox 06831 / 4897129 Polkswagen@dechent.de Petriebsnummer 142 20654  Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs