



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE114839 3G5 C9T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
2	PASSAT Alltr. BMT 176 kW TDI D7A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
3	CUA A RCG LB2Y----- TO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
4	<table border="0"> <tr> <td>—</td> <td>BOA</td> <td>U46</td> <td>G1D</td> <td>H9I</td> <td>J0B</td> <td>DK9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TS3</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9VC</td> <td>1LA</td> <td>L29</td> <td>OYG</td> <td>G06</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	—	BOA	U46	G1D	H9I	J0B	DK9		—	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TS3	—	3S1	8TB	Q16		I8E	8GU			9VC	1LA	L29	OYG	G06	7MM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
—	BOA	U46	G1D	H9I	J0B	DK9																													
—	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TS3																												
—	3S1	8TB	Q16		I8E	8GU																													
	9VC	1LA	L29	OYG	G06	7MM																													
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  <p>17.11.2015</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>  <p>Scherer GmbH & Co. KG Goldbacher Straße 85 · 63741 Aschaffenburg Tel. 06021 45906-0 · Fax 06021 45906-12</p> <p>18.11.2015</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.12.2016	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30559	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 391037	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Polleufilled DSG-Öl am (Datum): 11/2017 oder bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.12.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 60981	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 404690	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Bremsflüssigkeit, Kraftstoff am (Datum): 11.1.2018 oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3






Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.10.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 84382	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 614974	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Kraftstoff- Luftfilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: <i>03.11.16</i>	km-Stand: <i>26469</i>
Bemerkungen: <i>Feldaktion: 9101</i> <i>Krit: 01</i> 	 Stempel des Fachbetriebs
Datum: <i>14.11.17</i>	km-Stand: <i>57944</i>
Bemerkungen: <i>Feldaktion 64E4</i> <i>Krit. 02</i> 	 Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs