



Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3CZHP004398										CRLB			
	3G545X													
2	3G545X PASSAT Var.										HLBMT		110 KW	
	QFZ LC9A										T0		TDI M6F CRLB	
3	X0A		B0A		F94		G0K		H5R		J2D		DN4 Q4H	
	V0A		1AT		1G0		2ZH				5RQ		5SL TR1	
	-		3S1		8T7		QI6				I8E		8GU	
					1ZA		L34		0YB		G01		7MM	
4	1JA													



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 05.09.16  136/26956 90763 Fürth  GRAF Eine Spur persönlich	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 16.09.16  GRAF  Eine Spur persönlich Autohaus Wilhelm Graf GmbH Georg-Bende-Str. 1 90763 Fürth Telefon (0911) 9 97 13-0 Fax (0911) 71 36 34
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.04.17	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 31047	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Stempel des Fachbetriebs	 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneefilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.11.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 62011	☒ Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: 2772	☐
Service durchgeführt von:  136/26956 90763 Fürth  Stempel des Fachbetriebs: Eine Spezialwerkstatt	LongLife Mobilitätsgarantie:  136/26956 90763 Fürth  Stempel des Volkswagen Partners: Eine Spezialwerkstatt

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.12 oder bei (km-Stand): 90000	11.12. Anzeige am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.07.2018	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 94.056 km	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  12649123 Benno Goda GmbH 49401 Damme Stempel des Fachbetriebs	LongLife Motoröl-Lieferanten-Garantie:  12649123 Benno Goda GmbH 49401 Damme Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselpartikelfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Halde Kupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.1.19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 174444	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 1122	☐ / ☐
Service durchgeführt von: 136/47970 Volkswagen Zentrum Nürnberg- Marienberg GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie: 136/47970 Volkswagen Zentrum Nürnberg- Marienberg GmbH

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP004398
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDI M6F
Datum der Auslieferung	2016-09-15

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2019-09-13
Laufleistung	150785 km
BREMSFLÜSSIGKEIT ERNEUERT	
Durchgeführt von	Autohaus Wilhelm Graf GmbH Schwabacher Straße 382 90763 Fürth Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-01-22
Laufleistung	124444 km
Auftragsnummer	2019001122
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Volkswagen Zentrum Nürnberg- Marienberg Marienbergstraße 90 90411 Nürnberg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)