



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVG ZZZ	5N	z	HW324256	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>		AD1		46X					
2	<input type="checkbox"/>	Tiguan	2.0		HLBMT	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	110	KW	TDI	M6F	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>	DFGA			QZZ					
	<input type="checkbox"/>	LD5JL	-----		BG					
4	<input type="checkbox"/>		B0A	C3I	G0K	H85	J2D	DN4	Q4H	
	<input type="checkbox"/>		-	1AT	1G9	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1
	<input type="checkbox"/>		0BH	3S1	3U1	QG1		I8E	8GU	8ZQ
	<input type="checkbox"/>		1KU	1ZA	-		G02	7MM		
	<input type="checkbox"/>		0Y1	4UP	4X4		4I2	N0R	5MJ	
	<input type="checkbox"/>		9VC	2JL	E0A	0AL	0BH			
	<input type="checkbox"/>		1JA	L11	0YP					

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><b>Sto Brucker GmbH</b>  <b>Volkswagen Partner</b>          Asbacher Straße 21          98574 Schmalkalden          03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p><b>Sto Brucker GmbH</b>  <b>Volkswagen Partner</b>          Asbacher Straße 21          98574 Schmalkalden          03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldruckstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halde-Kupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>16.02.18</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>21574</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Auto Brucker GmbH</b> Volkswagen Partner Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33 0 • Fax 79 33 40 Stempel des Fachbetriebs	<b>Auto Brucker GmbH</b> Volkswagen Partner Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33 0 • Fax 79 33 40 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>07/18</i> oder bei (km-Stand): <i>51000</i>	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.2.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 34400 km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>Auto Brucker GmbH</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> <b>Auto Brucker GmbH</b>
Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Partner</b> Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555	<b>Volkswagen Partner</b> Asbacher Straße 21 98574 Schmalkalden Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40 Betriebsnummer DE 22555
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	<u>Dr. J. C.</u> ..... am (Datum): 09/19
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): -

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 16.05.17	km-Stand: 7868
Bemerkungen: Aktion 6974	<p><b>Auto Brucker GmbH</b>  <b>Volkswagen Partner</b>                  Asbacher Straße 21                  98574 Schmalkalden                  Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40                  Betriebsnummer DE 22555</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum: 28.10.17	km-Stand: 14432
Bemerkungen: Aktion 4667	<p><b>Auto Brucker GmbH</b>  <b>Volkswagen Partner</b>                  Asbacher Straße 21                  98574 Schmalkalden                  Tel. 03683 / 79 33-0 • Fax 79 33 40                  Betriebsnummer DE 22555</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>