



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE056806 3G5 C5U	<input type="checkbox"/>
2	PASSAT A11tr. BMT 110 kW TDI M6A	<input type="checkbox"/>
3	DFE A RKN LB2Y TO	<input type="checkbox"/>
4	B0A F05 G0L Q48 J2D DN4 - 1AT 1G3 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S1 8TB QI6 I8E 8GV 8RM 1ZA L23 0YF G05 7MM	<input type="checkbox"/>

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.


Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">26.10.16</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">  133/20450 Volkswagen Zentrum Leverkusen Robert-Bium-Str.71 51379 Leverkusen </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">27.10.16</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">  133/20450 Volkswagen Zentrum Leverkusen Robert-Bium-Str.71 51379 Leverkusen </div> <p style="text-align: center;">Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28. NOV. 2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30061	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 11VWS1816	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Autohaus Steinböhmer <small>GmbH & Co. KG</small> 33613 Bielefeld Jöllenbecker Str. 325 Stempel des Fachbetriebs 9865432 126 / 42684	 LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Steinböhmer <small>GmbH & Co. KG</small> 33613 Bielefeld Jöllenbecker Str. 325 Stempel des Volkswagen Partners 126 / 42684
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/2017 oder bei (km-Stand): 60000	Inspektion am (Datum): 11/2017 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.11.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 55506	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE056806
Typbezeichnung	PASSAT Alltr.BMT 110 TDIM6A
Datum der Auslieferung	2016-10-21

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-07
Laufleistung	81724 km
Auftragsnummer	2019014873
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel-Filter <input checked="" type="checkbox"/> Reduktionsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Öl f Allradkupplung
Durchgeführt von	Autohaus Steinböhrer GmbH & Co. KG Jöllenbecker Str. 325 33613 Bielefeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-11-27
Laufleistung	55906 km
Auftragsnummer	2018018508
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Steinböhrer GmbH & Co. KG Jöllenbecker Str. 325 33613 Bielefeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 28. NOV. 2017	km-Stand: 30061
Bemerkungen: 46677 U.06	 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>