





Servicehæfte

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat CC, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!



Bilens datamærkat

1		<input type="checkbox"/>
2	WVGZZZ1TZCW063671	CFHC
3		
	1T34AX TOURAN 2.0BMTHIGHL T M6F	
	NGC LH8Z YU 103KW CFHC	
4	BØH C6M GØK HØR J2D D91	<input type="checkbox"/>
	- 1AT 1GB 2PP 1NL SRQ SSL TP4	<input type="checkbox"/>
	BAE BGU BZH	<input type="checkbox"/>
	1XØ 1ZA GG1	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

81T-0401


Fig. 1 Bilens datamærkat

Forklaring til Fig. 1:

- ① Bilens stelnummer
- ② Bilmodel, motorydelse, gearkasse
- ③ Motorbogstaver, gearkassebogstaver, laknummer, indvendigt udstyr
- ④ Ekstraudstyr, PR-numre.

Leveringsdato: 8-12-11



Semler Bil Logistik A/S
 Balstrupvej 91
 4100 Ringsted
 Tlf: 88 16 18 30
 Fax: 57 67 57 99





Erhvervsbiler

Volkswagen partnerens stempel


Serviceokumentation 1

Følgende arbejde er udført:		Ja	Nej	Ekstraarbejde – udskiftning af:		Ja	Nej
Olieskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sammen med	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Intervalservice inkl. motorolieskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brændstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sammen med	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselpartikelfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DSG®: olie og filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bremsevæskeskift	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Naturgasbeholder med rør/slanger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
LongLife-motorolie anvendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filter til flydende gas (papirfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dato: 18. 09. 2014			Gasfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Km-stand: 30392			Haldexkobling: olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fakturanummer:			Profilkilerem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kundeønske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Flaske med dæktætningsmiddel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
(Skal også noteres på ordre- sedlen)			Støv- og pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Service udført af:			Tandrem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
			Tændrør	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Volkswagen partnerens stempel			LongLife, Mobilitetsservice:				
							
			Volkswagen partnerens stempel				

Serviceokumentation 2

Følgende arbejde er udført:			Ekstraarbejde – udskiftning af:		
	Ja	Nej		Ja	Nej
Olieskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammen med	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervalservice inkl. motorolieskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brændstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammen med	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dieselpartikelfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: olie og filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsevæskeskift	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Naturgasbeholder med rør/slanger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-motorolie anvendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filter til flydende gas (papirfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dato: 19.04.16			Gasfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Km-stand: 60892			Haldexkobling: olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fakturanummer: 4004			Profilkilerem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Flaske med dæktætningsmiddel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundeønske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Støv- og pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Tandrem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(Skal også noteres på ordre-sedlen)			Tændrør		
Service udført af:	LongLife Mobilitetsservice:				
 123 / 22291 Volkswagen Zentrum Lütten Klein Autohaus Lütten-Klein GmbH 18107 Rostock	 123 / 22291 Volkswagen Zentrum Lütten Klein Autohaus Lütten-Klein GmbH 18107 Rostock				
Volkswagen partnerens stempel	Volkswagen partnerens stempel				

Serviceokumentation 3

Følgende arbejde er udført:	Ja	Nej	Ekstraarbejde – udskiftning af:	Ja	Nej
Olieskiftservice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammen med	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervalservice inkl. motorolieskift	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brændstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammen med	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselpartikelfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DSG®: olie og filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsevæskeskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Naturgasbeholder med rør/slanger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-motorolie anvendt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filter til flydende gas (papirfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dato: 16.01.2016			Gasfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Km-stand: 77287			Haldexkobling: olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fakturanummer: 19 777			Profilkilerem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Flaske med dæktætningsmiddel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundeønske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Støv- og pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tandrem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(Skal også noteres på ordre- sedlen)			Tændrør		
Service udført af:	LongLife Mobilitetsservice:				
 123 / 22291 Volkswagen Zentrum Lütten Klein Autohaus Lütten-Klein GmbH 18107 Rostock Volkswagen partnerens stempel	Volkswagen partnerens stempel				

Serviceokumentation 4

Følgende arbejde er udført:			Ekstraarbejde – udskiftning af:		
	Ja	Nej		Ja	Nej
Olieskiftservice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammen med	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervalservice inkl. motorolieskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brændstoffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sammen med	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dieselpartikelfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: olie og filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsevæskeskift	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Naturgasbeholder med rør/slanger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-motorolie anvendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filter til flydende gas (papirfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dato: 24.11.2017			Gasfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Km-stand: 91.357			Haldexkobling: olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fakturanummer: 8247			Profilkilerem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Flaske med dæktætningsmiddel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundeønske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Støv- og pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tandrem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(Skal også noteres på ordre- sedlen)			Tændrør		
Service udført af:	LongLife Mobilitetsservice:				

Bosch-Service Schwonbeck

Charles-Darwin-Ring 3

18059 Rostock

Telefon: (0391) 400 29 35


Telefax: (0391) 400 29 36



Volkswagen partnerens stempel

Volkswagen partnerens stempel

Serviceokumentation 5

Følgende arbejde er udført:	Ja	Nej	Ekstraarbejde – udskiftning af:	Ja	Nej
Olieskiftservice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammen med	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervalservice inkl. motorolieskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brændstoffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammen med	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselpartikelfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DSG®: olie og filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsevæskeskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Naturgasbeholder med rør/slanger	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife-motorolie anvendt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filter til flydende gas (papirfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dato: <i>13.06.2019</i>			Gasfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Km-stand: <i>122489</i>			Haldexkobling: olie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fakturanummer: <i>0815481</i>			Profilkilerem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Flaske med dæktætningsmiddel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundeønske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Støv- og pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Tandrem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(Skal også noteres på ordre-sedlen)			Tændrør		
Service udført af:	LongLife Mobilitetsservice:				
 GmbH & Co. KG 181 Trelleborger Str. 16 18107 Rostock Tel. 0381/7955483 <i>Neude</i>	Volkswagen partnerens stempel				
Volkswagen partnerens stempel	Volkswagen partnerens stempel				