



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland





# Fahrzeugdatenträger

|                     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| WVWZZZ3C-z HE035304 |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 3G5 C8R             |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| PASSAT A11tr. BMT   |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 140 kW TDI D6A      |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 3 DFC A             |  |     |     |     |     | QFE |     |     |  |  |  |  |  |
| LB2Y                |  |     | --- |     |     | TS  |     |     |  |  |  |  |  |
| 4                   |  | B0A | U46 | G0R | H9I | J2D | DE5 |     |  |  |  |  |  |
| -                   |  | 1AT | 1G0 | 1XX |     | 5RQ | 5SL | TR1 |  |  |  |  |  |
| 3FU                 |  | 3S1 | 8TB | QI6 |     | I8E | 8GV |     |  |  |  |  |  |
| 9VC                 |  |     | 1ZA | L28 | OYG | G05 | 7MM |     |  |  |  |  |  |
|                     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|                     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|                     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|                     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|                     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|                     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|                     |  |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



|  |   |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>24. AUG. 2016</p>  <p><b>Volkswagen AG</b><br/>EMDEN<br/>Fahrzeug-Vorbereitung</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p>31. Aug. 2016</p>  <p>VOLKSWAGEN AG</p> |
| Stempel des Volkswagen Partners  | Stempel des Volkswagen Partners   |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: <b>18.01.2018</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: <b>32496</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer:  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von:   | LongLife Mobilitätsgarantie:  |
| <br>133/71820<br><b>Automobilwelt Eifel-Mosel</b><br>GmbH & Co. KG<br>54595 Prüm | <br>133/71820<br><b>Automobilwelt Eifel-Mosel</b><br>GmbH & Co. KG<br>54595 Prüm |
| Stempel des Fachbetriebs  | Stempel des Volkswagen Partners   |
| Ihre nächsten Service-Termine   |   |
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): <b>01/2019</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>60000</b>                    | <b>Staub- und Pollenfilter</b><br>.....<br>am (Datum): <b>08/2018</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>60000</b>   |

# Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: 02.05.2019   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: 65.976  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer:  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....   |
| <br>133/71820<br><b>Automobilwelt Eifel - Mosel</b><br><small>Stempel des Fachbetriebs</small> | LongLife Mobilitätsgarantie<br><br>133/71820<br><b>Automobilwelt Eifel - Mosel</b><br><small>Stempel des Volkswagen Partners</small> |

| Ihre nächsten Service-Termine   |   |
|---|---|
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 05/2020<br>oder<br>bei (km-Stand): 95.000 | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |