



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland





Fahrzeugdatenträger

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--------------|--|
| 1 | WVWZZZ3CZHP008116 | | | | | | | | | | CRLB | |
| 2 | 3G535X | | | | | | | | | | CLBMT 110 KW | |
| 3 | 3G535X PASSAT Var. | | | | | | | | | | TDI M6F CRLB | |
| | QFZ LR7H TO | | | | | | | | | | | |
| | X0A | B0A | F86 | G0K | H3Y | J0B | DN4 | Q2J | | | | |
| | VOA | 1AT | 1G8 | 2ZH | | 5RQ | 5SL | TR1 | | | | |
| | - | 3S2 | 8T7 | QI6 | | I8E | 8GV | | | | | |
| | | | 1ZA | L33 | OYD | G01 | 7MM | | | | | |
| 4 | 1JI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>21.04.2016</i></p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p><i>21.04.2016</i></p>  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|--|




a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 7.8.17 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 33523 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
|  <p>Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG Industriestraße 19 33689 Bielefeld Telefon 05205 1006-0 Stempel des Fachbetriebs www.vw-schroeder.de</p> | LongLife Mobilitätsgarantie:  126/42706 SCHRÖDER 33689 Bielefeld Stempel des Volkswagen Partners |



| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8.1.18 oder bei (km-Stand): 60000 | am (Datum): 8.1.18 oder bei (km-Stand): 60000 |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 23.03.18 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 63484 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: |  <p>Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG Industriestraße 19 33689 Bielefeld Telefon 05205 1006-0 info@schroeder-team.de www.vw-schroeder.de</p> |
|  <p>Stempel des Fachbetriebs</p> |  <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |



| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | Luftfilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000 |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 13.05.18 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 94008 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie:  124/42706 SCHRÖDER Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05-19 oder bei (km-Stand): 114008 | am (Datum): 05-19 oder bei (km-Stand): 114008 |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> |
|  <p>Schröder Teams Sennestadt BEGEISTERUNG VERBINDET.</p> <p>Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG Industriestraße 19 33689 Bielefeld Telefon 05205 1006-0 Stempel des Fachbetriebs</p> | <p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p>  <p>124/42706 SCHRÖDER</p> <p>33689 Bielefeld Stempel des Volkswagen Partners</p> |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | <p>BRFL-Wechsel</p> <p>am (Datum): 70/29</p> <p>oder</p> <p>bei (km-Stand):</p> |

Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 10.12.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 155417 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Auftrag Rechnungsnummer: # 38055 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Mense GmbH Volkswagen Partner Gneisenaustr. 1 33330 Gütersloh Telefon +49 5241 9302 0 Telefax +49 5241 9302 250 info@autohaus-mense.de Betriebsnummer: 126/49514 Stempel des Fachbetriebs | Mense GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner Gneisenaustr. 1 33330 Gütersloh Telefon +49 5241 9302 0 Telefax +49 5241 9302 250 info@autohaus-mense.de Betriebsnummer: 126/49514 Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|-------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): | am (Datum): |
| oder bei (km-Stand): | oder bei (km-Stand): |