



# Servicehæfte

Personbil

Servicehæfte Europa




# Bilens datamærkat

1	FAHRZG. - IDENT - NR. VEHICLE - IDENT - NO.	1823 30-1-5119 204 DT
	TYP / TYPE	WVWZZZ3C z FE035634
2	2-117	PASSAT Var. RLBMT
	MOTORKB. / GETR. KB. ENG. CODE / TRANS. CODE	130 kW D6F
3	LACKNR. / INNENAUSST. PAINT NO. / INTERIOR	CFG C POK LC9X----- IK
4	M. - AUSST. / OPTIONS	BOA C3Z G1A H01 J2D DE2 - 1AT 1G0 1XY 5RQ 5SL TL4 - 3S1 8TC Q16 8AY 8GV BRM 1ZM L11 OYD G08 7MJ



BTT-0507

Fig. 1 1: bilens stelnummer; 2: bilmodel, motorydelse, gearkasse; 3: motorbogstaver, gearkassebogstaver, laknummer, indvendigt udstyr; 4: ekstraudstyr, PR-numre

<p>Nyvognsinspektion blev foretaget den:</p> <p>13/8-14</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p><b>Volkswagen Ringsted</b> Bragesvej 1 4100 Ringsted Tlf. 70 22 22 18</p> </div> <p>Volkswagen partnerens stempel</p>	<p>Leveringsdato/dato for første indregistrering:<sup>a)</sup></p> <p>Volkswagen partnerens stempel</p>
---	---







<sup>a)</sup> Alt efter hvad der kommer først

# Serviceokumentation 1



Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Olieskiftservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæske
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
Service udført den: 13.4.15	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ved km-stand: 29519	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tandrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tændrør
Service udført af:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
	LongLife Mobilitetsservice: 

Dit næste serviceeftersyn	
Service	Ekstraarbejde
<input type="checkbox"/> I henhold til serviceindikator eller den (dato): ..... 4/17 eller ved (km-stand): ..... 59519	..... den (dato): ..... eller ved (km-stand): .....

# Serviceokumentation 2



Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Olieskiftservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæske
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
Service udført den: 5.1.16	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ved km-stand: 58522	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tandrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
Service udført af:	LongLife Mobilitetsservice:
  123/50008  Værkstedets stempel 20537 Hamburg	  123/50008  Volkswagen partnerens stempel 20537 Hamburg
Dit næste serviceeftersyn	
Service	Ekstraarbejde
<input checked="" type="checkbox"/> I henhold til serviceindikator eller den (dato): ..... 1/18 eller ved (km-stand): ..... 88522	..... den (dato): ..... eller ved (km-stand): .....

# Serviceokumentation 3

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Olieskiftservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæske
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
Service udført den: 2.9.16	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ved km-stand: 89453	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tandrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tændrør
Service udført af:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
	

Dit næste serviceeftersyn	Ekstraarbejde
<b>Service</b> <input checked="" type="checkbox"/> i henhold til serviceindikator eller den (dato): ..... 9/18 eller ved (km-stand): ..... 119453	..... den (dato): ..... eller ved (km-stand): .....

# Serviceokumentation 4

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Olieskiftservice	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsevæske
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
Service udført den: <b>21.04.2017</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ved km-stand: <b>118 773</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tandrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Tændrør
Service udført af:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....
<p><b>Autohaus Rau GmbH &amp; Co. KG</b>                      Eddelohr Straße 133                      28761 Buisum</p> 	<p>LongLife Mobilitetsservice:</p> <p><b>Autohaus Rau GmbH &amp; Co. KG</b>                      Eddelohr Straße 133                      28761 Buisum                      Tel.: 04834-3477-0 Fax 0477-22</p> 
Værkstedets stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn	
Service	Ekstraarbejde
<input checked="" type="checkbox"/> I henhold til serviceindikator eller den (dato): <b>04/2019</b> eller ved (km-stand): <b>148000</b>	..... den (dato): ..... eller ved (km-stand): .....

*Bei 121249 Getriebe ölwechsel durchgeführt*

**Autohaus Rau GmbH & Co. KG**  
 Heider Str. 5 A  
 28761 Buisum  
 Tel.: 04834-2575 Fax 04834-3072

# Serviceokumentation 5

Ja/nej. Følgende arbejde er udført:	Ja/nej. Ekstraarbejde – udskiftning af:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Olieskiftservice	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsevæske
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Med motorolieskift	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselbrændstoffilter
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Med udvidet serviceeftersyn	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife-motorolie anvendt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gearolie: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kontrol af karrosseri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldexkobling: olie
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anbefaling af reparationer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundeønske (skal også noteres på ordresedlen)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dækpåfyldningsflaske (tætningsmiddel)
Service udført den: 29.12.17	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilter
ved km-stand: 150263	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tandrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
Service udført af:	LongLife Mobilitetsservice:
<p>Autohans Rau GmbH &amp; Co. KG                      Engelsfelder Straße 133                      52541 Brunsbüttel                      Tel.: +49 52/5477-0. Fax 5477-22</p>	
Værkstedets stempel	Volkswagen partnerens stempel

Dit næste serviceeftersyn	
Service	Ekstraarbejde
<input type="checkbox"/> I henhold til serviceindikator	
eller	.....
den (dato): 12/18	den (dato): .....
eller	eller
ved (km-stand): 150263	ved (km-stand): .....

