Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE068313
3G5 35Y

2 PASSAT Var. CLBMT
110 kW TDI D6F

3 CRL B QMM
LI7F-------- TO

4 B0A F86 G1A H3Y J2D DN4
– 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8H 8GU
8RM 1ZA L34 0YB G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
20.10.16 143/49000 FESER 91126 Schwabach	10.11.16 143/49000 FESER 91126 Schwabach
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.08.2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 28749		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1#74008		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Hermann Klein GmbH & Co.KG Audi Service, Niedervellmarsche Straße 25a, 34233 Fuldatal - Ihringshausen, Tel. 0561 / 81 03-0 • Fax 0561/ 81 03 45 Stempel des Fachbetriebs		LongLife-Mobilitätsgarantie: Hermann Klein GmbH & Co.KG Audi Service, Niedervellmarsche Straße 25a, 34233 Fuldatal - Ihringshausen, Tel. 0561 / 81 03-0 • Fax 0561/ 81 03 45 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Pollenfilter
oder	
am (Datum): 03.2018	am (Datum): 10.2018
oder	**oder**
bei (km-Stand): 58749	bei (km-Stand): 60000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☑ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☐ / ☑	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.06.18		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 57614		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: AH 29096		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 124-45691 Autohaus Hermann Klein GmbH & Co KG 34233 Fuldatal Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 124-45691 Autohaus Hermann Klein GmbH & Co KG 34233 Fuldatal Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☑ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☐ / ☑	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.03.19		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 87524		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: AH 51261		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 124-45691 Autohaus Hermann Klein GmbH & Co KG 34233 Fuldatal Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 124-45691 Autohaus Hermann Klein GmbH & Co KG 34233 Fuldatal Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner