



WARTUNGSPROGRAMM

Personenwagen



VSSZZZ5FZH6524578

DFHA

1. KH74RS A-SUV CR XCE
2. 2. SQJ LF7Y-F6F6 EE 140KW DFHA
EOA 1D0 7UG 18H 1KE 6FH 1AT 7MM
1N3 G01 I21 4UP L04 B01 3QC 4X3
J2D Q16 8GU

3.

4.

4.

Nachweise

Service-Nachweise

		JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zusatzarbeiten:		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 27.7.2017

km: 25161km

Rechnungsnummer: # 06266

Reparaturempfehlung: —

Service durchgeführt von:

49433

Autohaus del SOL

Am Durlacher Tor

76131 Karlsruhe

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

49433

Gültig ab: 12/16

Autohaus del SOL

Am Durlacher Tor

bis: 12/18

76131 Karlsruhe

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: Anzeig

km: 50000

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder lauleistungsabhängiger Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: 02.03.18

km: 58843

Rechnungsnummer: 68766

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

49433

Autohaus del SOL

Am Durlacher Tor

76131 Karlsruhe



SEAT

Stempel des Fachbetriebs

SEAT Mobilität-Service

49433


Gültig ab: 12/16

Autohaus del SOL

bis: 12/18

Am Durlacher Tor

76131 Karlsruhe



Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 03/19

km: No. 6 Anzug

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder lauffleistungabhängiger Service:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektion:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG [®] Öl und Filter:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX Kupplung (DI):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schlauche:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 28.11.2018
 km: 90577
 Rechnungsnummer: 62301
 Reparaturempfehlung:

SEAT Mobilität-Service
 49433
 Autohaus del SOL
 Am Durlacher Tor
 76131 Karlsruhe
 bis:
 SEAT
 Standort des SEAT-Händlers

Service durchgeführt von:
 49433
 Autohaus del SOL
 Am Durlacher Tor
 76131 Karlsruhe
 SEAT
 Standort des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service
 Datum: 11.2019
 km: 120500
 (was zuerst eintritt)

Hinweis
 Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (DI, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nachweise

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)




Abb. 3 Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen:

- x Kratzer
- o Beule
- ⊗ Lackschäden
- ⊗ Steinschlag

Würden Mängel festgestellt? Ja: Nein:
 Beschreibung der Mängel:
 Steinschläge

49433
 Autohaus del SOL
 Am Durlacher Tor
 76131 Karlsruhe
 SEAT
 Standort des SEAT-Händlers

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit- oder laufeleistungsabhängiger Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzarbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSG®: Öl und Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HALDEX-Kupplung: (Öl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasfilter und -schläuche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 31.05.2018

km: 116715

Rechnungsnummer: # 64899

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:



SEAT Mobilität-Service

Gültig ab: 05.2019

bis: 05.2020

49433 Autohaus del SOL Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum: 05.2020

km: Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.