

Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde		Ja / Nei	n. Zusatz	arbeiten – Wechsel von:
≫ □ Ölwechsel-Service		X ′ -	AdBlue	•
≯□ Inspektion		0/9	Bremsf	lüssigkeit
mit Motorölwechsel		0/0	Dieselk	raftstofffilter
mit erweitertem Insp	ektionsumfang	0/9	Getrieb	eöl: DSG [®] , ATF
LongLife Motoröl ver	wendet	0/9	Haldex	kupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		0/0	Keilripp	enriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		□/ Ş ⁄	Luftfilte	ereinsatz
Reparaturempfehlung		0/9	Reifenf	illflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		0/9	Staub- ເ	und Pollenfiltereinsatz
service durchgeführt am: 11.	.05.17	0/3	Zahnrier	nen
pei km-Stand: 29667		0/5	Zündker	zen
echnungsnummer: \mathcal{A} - \mathcal{A}	6362	> □	Wisd	ies vo thi
ervice durch geführt von: Audul 124/30279 Rudolf Vatterott Gmb Bülte 9-11 empel des Fach 600 ielpkzminden Telefon 05531 / 9352				Mobilitätsgarantie: 124/30279 Rudolf Vatterott GmbH Bülte 9-11 des3Volkswagein Pantners Telefon 05531/9352-0
re nächsten Service-Termine		•		Approximate the second of the contract of the second of th
rvice-Ereignis		Zusatzarl	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige er n (Datum):		am (Datu	m):	
		oder		

Service-Nachweis 2	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:			
□/★ Ölwechsel-Service	a/g- AdBlue®		
Inspektion	□/ ǎ Bremsflüssigkeit		
★ /□ mit Motorölwechsel	□ / ≤ Dieselkraftstofffilter		
mit erweitertem Inspektionsumfang	▼ /□ Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
LongLife Motoröl verwendet	□/★ Haldexkupplung: Öl		
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / t Keilrippenriemen		
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/8 Luftfiltereinsatz		
Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 27-7.18	□/ Q Zahnriemen		
pei km-Stand: 60 , 782	□/戊 Zündkerzen		
Rechnungsnummer: 20180 660 Feddersen Automobile GmbH	o/o		
ervice durchgeführt von: Volkswagen Partner	Feddageen Automobile GmbH		
	Volkswagen Partner		
Senator-Behrens-Str. 6 31061 Alfeld (Leine)	Senator-Behrens-Str. 6		
Telefon +49 5181 8502-0	31061 Alfeld (Leine)		
Telefax +49 5181 8502-60	Telefon +49 5181 8502-0		
temperfolesi festalisted dielsen-automobile de	Telefax tangen ges vorkswagen Partners		
Betriebsnummer 124 73261	into-arresa@readersen-automobile.de		
re nächsten Service-Termine	Betriebsnummer 124 73261		
ervice-Ereignis	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige			
der	Brensflysig leit suechsel am (Datum): 09/2019		
n (Datum): 01/2013			
ler			
i (km-Stand): 90 782	oder		
r (kin-staliu).	bei (km-Stand):		

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
Inspektion	□ / 8 Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
8/D LongLife Motoröl verwendet	□/ð Haldexkupplung: Öl
Corrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/& Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: \$10.2018	□/a Zahnriemen
bei km-Stand: S453	□/ S Zündkerzen
Recombingstrage in the Region Hannover Gabon Service durchgeführt von: Betrieb Langenhagen Friesenring 4/8	Valkswagen Automobile Region Hannover SmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Betrieb Langenhagen Friesenring 4/8
Friesenring 4/8 30853 Langenhagen Telefon: 0511 726668-0 Telefax: 0511 726668-59 Stempeldes Fachbetriebs over de Betriebsnummer: 22305	30853 Langenhagen Telefon: 0511 726668-0 Telefox: 0511 726668-99 wwxtempel des Volkswagen Partners
hre nächsten Service-Termine	Betriebsnummeri 22305
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder IOI 2009 oder AMS 3	am (Datum): 2019
nei (km-Stand): 124853	oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
□ / / Q	Ölwechsel-Service	0/2	AdBlue®	
do	Inspektion	d /0	Bremsflüssigkeit	
6 /0	mit Motorölwechsel	- /A	Dieselkraftstofffilter	
0/10	mit erweitertem Inspektionsumfang	u/ a	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
1 /0	LongLife Motoröl verwendet	_/B	Haldexkupplung: Öl	
□/ s d	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/60	Keilrippenriemen	
d /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	u/ u	Luftfiltereinsatz	
۵/۵	Reparaturempfehlung	0/ e r	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
□/ ⊠	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/0	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 15-08_19 bei km-Stand: 125617		_ / £ a	Zahnriemen	
		0/2	Zündkerzenen Automobile	
	ngsnummer: ver Gm/4/68	0/0	Kegion Humiszer CmbH	
Service of	durchgeführt von in	es o	Beirieb Langeshagen Long Life Mobilitätsgarantie:	
Friesenring 4/8			30853 Langenhagen	
30853 Langenhagen		1 1 2	Telefon: 0511 725668-0	
Telefon: 0511 726568-0 Telefax: 0511 726668-99		Med Ton	Telefax: 0511 726668-99	
lel	mu volkswagen-hannover.de	, F-	www.volkswagen-hannover.de	
Stemper des Fachbetriebs 2305			Retriehsnummer: 22305 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	7ucata alla i
nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten
oder am (Datum): 8/21	am (Datum):8/20
oder bei (km-Stand): <u>155616</u>	oder bei (km-Stand):155616