Kulanz als freiwillige Leistung des Herstellers; hierauf besteht kein Rechtsanspruch.

Empfehlung:
Wartung und Inspektion
in der Vertragswerkstatt.

WENTORF & SCHENKHUT
NORDSTADT
OSTERODE & GOSLAR

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
21.04.16	21.04.16
WENTORF & SCHENKHUT GmbH Petershütter Allee 9-13 37520 Osterode am Harz	WENTORF & SCHENKHUT GmbH Petershütter Allee 9-13 37520 Osterode am Harz
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.12.16	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 30769	☐ / ☒ ..... /
~~Rechnungs~~Auftragsnummer: 20160169 96	☐ / ☒ ..... /
Service durchgeführt von:  Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 12.12.17 **oder** bei (km-Stand): 60000	Inspektion am (Datum): 12.12.17 **oder** bei (km-Stand): 60000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.09.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 62094	☐ / ☒ .....
~~Rechnungs~~Auftragsnummer: 20170 12075	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 07.09.18 **oder** bei (km-Stand): 92000	Kraftstofffilter am (Datum): 07.09.18 **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.4.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 90316	☐ / ☒ .....
Rechnungsnummer: 2018005137	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: 124 / 49409 WENTORF & SCHENKHUT Peterskluter Allee 9-13 37520 Osterode Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 124 / 49409 WENTORF & SCHENKHUT Peterskluter Allee 9-13 37520 Osterode Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 26.4.19 **oder** bei (km-Stand): 120000	Pollenfilter am (Datum): 05/19 **oder** bei (km-Stand): 122000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.02.19	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 121187	☐ / ☒ .....
Rechnungsnummer: # 1061	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: 124 / 49409 WENTORF & SCHENKHUT Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 124 / 49409 WENTORF & SCHENKHUT Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 02-20 **oder** bei (km-Stand): 150.000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.10.19	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 150925	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 20190013266	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 124 / 49409 WENTORF & SCHENKHUT Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 124 / 49409 WENTORF & SCHENKHUT Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 10/20 **oder** bei (km-Stand): 180925	Ölwechsel am (Datum): 02/21 **oder** bei (km-Stand): 180316

Scanned with CamScanner