



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland





Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE064353 3G5 35X																																	
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI M6F																																	
3	CRL B QFZ LA7W----- TO																																	
4	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G0K</td> <td>H97</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>3FU</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>0YD</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>		B0A	F86	G0K	H97	J2D	DN4		-	1AT	1G2	2ZH		5RQ	5SL	TR1	3FU	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L34	0YD	G01	7MM		
	B0A	F86	G0K	H97	J2D	DN4																												
-	1AT	1G2	2ZH		5RQ	5SL	TR1																											
3FU	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L34	0YD	G01	7MM																												

BTT-0507


Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Übergabeinspektion im Auftrag der Volkswagen AG / Autovermietgeschäft durch Volkswagen AG, Halle 10, Sonderfahrzeugbau Postfach 2365/ Werk Emden 26703 Emden Gültig für 2015/2016 am Standort Emden	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 10. Sep. 2015
 Sonderfahrzeugbau VOLKSWAGEN AG EMDEN halle 10	

a) Je nachdem was...




Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <i>im Verbund</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>10.1.2018</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>43879</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
<i>Rechnungsnummer:</i> <i>113</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Auto Schmitt Flörsheim GmbH Hochgewann 1 65439 Flörsheim Tel. 06145-59090  Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">VW AUDI Mobilitäts Garantie Betr.-Nr. 142.44075</div> Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	<i>Kundliche Prüfung</i>
am (Datum):	am (Datum): <i>9-21</i>
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): <i>90000</i>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4.1.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 56469	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 9174	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Auto Schmitt Flörsheim GmbH Hochgewann 1 65439 Flörsheim Tel. 06145-59090 Stempel des Fachbetriebs  	LongLife Mobilitätsgarantie:  VW AUDI Mobilitäts Garantie Betr.-Nr. 142.44075 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	am (Datum): ... 1-20 oder bei (km-Stand): ... 10000

3G0012701SC