Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZAUZHP541406 CRLB
BA5 36X

2 BA536X VARIANT 2,0 CLBMT 110KW
PGT LB7W TW fTDI M6F CRLB

3 X0A B0A C3N G0K HH7 J2D DN4 Q2J
V1P 1AT 1G6 2PH 1NL 5RQ 5SL TR1
0BM 3S2 QI6 I8E 8GU 8ZQ
1KE 1ZE – G16 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N3B 5MB
8RM 2JB E0A 0AE 0BM 2G5

4 1JA L06 0YE

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
7.11.16	10.11.16
Autohaus Riedel immer richtig! Autohaus Riedel GmbH Wolfratshauser Str 100 81379 München Betriebs Nr 141/67814 Telefon (089) 74 21 31 0 Telefax (089) 74 21 31 41	Autohaus Riedel immer richtig! Autohaus Riedel GmbH Wolfratshauser Str 100 81379 München Betriebs Nr 141/67814 Telefon (089) 74 21 31 - 0 Telefax (089) 74 21 31-41
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZAUZHP541406
Typbezeichnung	VARIANT 2,0 CLBMT 110fTDIM6F
Datum der Auslieferung	2016-11-09

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-11-02
Laufleistung	65667 km
Auftragsnummer	43386
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Haberbosch Stützenbergstr 1 97225 Zellingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt	
Datum	2017-10-23
Laufleistung	27400 km
Nachtrag: Feldmaßnahme 46G7 vom 08.09.2017	
Durchgeführt von	Haberbosch Stützenbergstr 1 97225 Zellingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

Sicherheitscode: S/dyYvrj12bTY+eSZecmKsWTj-2METjjtUZWizXzTaEUGLigcbGHUT6O44-qOiFO DE345680 2018-11-02 11:54 (+1.0)

Scanned with CamScanner