



## Serviceplan


Volkswagen Deutschland



## Fahrzeugdatenträger



**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Olwechsel-Service	□/AdBlue®
M □ Inspektion	□/ <b>g</b> Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ /   Dieselkraftstofffilter
□ /   mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
∠ □ LongLife Motoröl verwendet	□ / ⊋- Haldexkupplung: Öl
□ /   Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/☑ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/♀ Luftfiltereinsatz
□ / ⊄ Reparaturempfehlung	ㅁ/귳 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/♀ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.01.17	□ / 🛩 Zahnriemen
our vice duringenant am: 10,07,77	□ / ⊋ Zündkerzen
bei km-Stand: 29 8 29	o/o
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von:  126/69914  SCHRÖDER TEAM  Nickelstraße 6  33415 Verl	LongLife Mobilitätsgarantie:   OTHER SERVICE  126/69214  SCHRÖDER TEAM  Nickelstraße 6
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	Scruice
am (Datum):	am (Datum): 07/17
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): GODOO

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / d Ölwechsel-Service	□ / 🖟 AdBlue <sup>®</sup>
p(/□ Inspektion	□/# Bremsflüssigkeit
□ / ★ mit Motorölwechsel	□ / L Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / A Getriebeöl: DSG®, ATF
□ / d LongLife Motoröl verwendet	□ / p Haldexkupplung: Öl
□ /  Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / 1 Keilrippenriemen
/ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ∠ Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung Tur 07/2018	□ /  Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /   Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
_	☐ / Œ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 13.92 2018	□/☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 49981	a/a
Rechnungsnummer: # 1153	a/a
Service durchgeführt ven:  126/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstrcße 6 33415 Verl	LongLife Mobilitätsgarantie:  ODD AUDI Service  126/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Dreus H. Wedsel
oder am (Datum): 01/2019	am (Datum): D7/2018
Logical Control of the Control of th	oder
bei (km-Stand): 5829	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
V □ Ölwechsel-Service	□/b AdBlue®
□/⊈ Inspektion	,
	∠ / □ Bremsflüssigkeit
□ / ★ mit Motorölwechsel	□ / Ø Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
□ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
□ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / t Luftfiltereinsatz
6 / □ Reparaturempfehlung	□ /  Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /   ✓ Staub- und Pollenfiltereinsatz
02002040	□ / d Zahnriemen
Service durchgeführt am: 03.08.2018	□ / d Zündkerzen
bei km-Stand: 58/05	0/0
Rechnungsnummer: # 7533	0/0
Service durchgefülmt von.  Audi  Service  125/69914	LongLife Mobilitatsgarantie:  Audi Service  126/69914
SCHRÜDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Voil Stempel des Fachbetnebs	SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Lelt Pilla

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Caft filta
oder am (Datum): 02/2019	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 79981	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / <del>D</del> lwechsel-Service	□ / D AdBlue®
Inspektion	□ ( Deremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ☐ Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / ▲ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / <u>A</u> Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.04.2019	Zündkerzen
bei km-Stand: 77235	
Rechnungsnummer: # 4128	_/ <b>_</b> /
Service durchgeführt von:  126/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 Stempel des Fachbetrieb33415 Verl	126/69914 SCHRÜDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
oder	am (Datum): 07 2020
am (Datum):	am (Datum): V.X.,X.V VC
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

## Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 14. 04. 2016 km-Stand: 14.486

Bemerkungen:

Produktoptimierung

23 5 3

Stempel des Fachbetriebs

Datum: 28.06.2016 km-Stand: 18814

Bemerkungen:

Produktoptimierung

9101

Stempel des Fachbetriebs

Datum: 18, 11, 16

Bemerkungen:

Attich 24CP

| Stempel des Fachbetriebs | Remarkungen: | Remark

Datum: 45, 17, 17	km-Stand: 45-963
Bemerkungen:	126 6 NIA 5CHP ODER 1 NAM Dickelstraße 8 33415 Verl
Datum: 11.10. 2019	km-Stand: 803JT
Bemerkungen:	

Datum: 11.10. 2019	km-Stand: 8031T
Bemerkungen:	
Produktoptimierung	Audi Services
9118	126/69914 SCHRÖDER TEAM Nickelstraße 6 33415 Verl
	Stempel des Fachbetriebs

km-Stand:
Stempel des Fachbetriebs