



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | WVWZZZAUZGP541961 | CUNA | |
| | BA5 88X | | |
| 2 | BA588X VARIANT 2,0 | GTDBM | 135KW |
| | PDT LA9W | TW | FTDI M6F CUNA |
| 3 | X0A B0A V18 G0K H7D J2D DK7 Q4P | | |
| | V1P 1AT 1G8 2FS 1NL 5RQ 5SL TR1 | | |
| | OBD 3S1 3U2 QI6 | I8E 8GU 8ZH | |
| | 1KV 1ZB - | G08 7MM | |
| | 0Y1 4UP 4X4 4R4 4I2 N6D | 5ML | |
| 4 | 9VH 2JQ E0A 0AF 0BD | 2G5 | |
| | UC4 L17 0YB | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Übergabeinspektion im Auftrag von Gottfried Schultz GmbH & Co. KG durch Helf Automobil-Logistik GmbH Stauderstr. 193-197 45327 Essen 133 18095</p> <p><i>16.9.15</i></p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} Volkswagen Zentrum Essen ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Telefon (0201) 8743-0 Telefax (0201) 8743-131 Betriebsnummer 133 31721</p> <p><i>28.09.15</i></p> |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 22.07.2016 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 30278 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 44804 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  <p>133/61522 GOTTFRIED SCHULTZ 41515 Grevenbroich</p> |  <p>133/61522 GOTTFRIED SCHULTZ 41515 Grevenbroich</p> |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07.17 oder bei (km-Stand): 60000 | Inspektion am (Datum): 07.17 oder bei (km-Stand): 60000 |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 23.05.17 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 59455 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 50969 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  33/61522 GOTTFRIED SCHULTZ 41515 Grevenbroich | LongLife Qualitätssumme:  133/61522 GOTTFRIED SCHULTZ 41515 Grevenbroich |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.11.18 oder bei (km-Stand): 90000 | Inspektion am (Datum): 05.11.18 oder bei (km-Stand): 90000 |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 30.4.18 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km Stand: 90499 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 58138 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> |
|  133/61522 GOTTFRIED SCHULTZ Stempel des Fachbetriebs 41515 Grevembroich | LongLife Mobilitätsgarantie:  133/61522 GOTTFRIED SCHULTZ Stempel des Volkswagen Partners 41515 Grevembroich |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/19 oder bei (km-Stand): 110499 | beschränkte Werkstattdienstleistungen am (Datum): 08/18 oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 24.9.18 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 102843 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 60950 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: | <input type="checkbox"/> |
|  | LongLife Mobilitätsgarantie: |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01/19 oder bei (km-Stand): 120499 | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 5

| | |
|---|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 10.4.19 | <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 121081 | <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 133/61522 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: GÖTTFRID SCHEITZ 41515 Grevenbroich | <input type="checkbox"/> |
| Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|--|-----------------------|
| Service-Ereignis | |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder | Ölwechsel |
| am (Datum): | am (Datum): |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): 132000 | bei (km-Stand): |

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

| Mängel festgestellt? | Ja: <input checked="" type="checkbox"/> | Nein: <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Beschreibung der Mängel: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Stempel des Fachbetriebs

| | |
|---|--------------------------|
| Datum: 24.10.16 | km-Stand: |
| Bemerkungen: Aktion 24CP | |
|  | Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|------------------------------|---|
| Datum: 02.06.17 | km-Stand: 61759 |
| Bemerkungen: Aktion 46 G7 | |
| |  |
| | Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--------------|--------------------------|
| Datum: | km-Stand: |
| Bemerkungen: | |
| | Stempel des Fachbetriebs |