



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

|   |                          |                          |                         |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | WVWZZZ3C z HE003694     | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3G5 35Y                 |                          |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PASSAT Var. CLBMT       | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 110 kW TDI D6F          | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CRL B                   | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LA7W                    | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | B0A F86 G1A H3Y J2D DN4 | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1AT 1G8 2ZD 5RQ 5SL TR1 | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3S2 8TB Q16 I8E 8GV     | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8RM 1ZA L34 0YB G01 7MM | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         | <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         | <input type="checkbox"/> |

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|   |   |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>20.06.16</p> <p>136/50521<br/>Hahn Automobile<br/>GmbH + Co. KG<br/>Wertstr. 15<br/>73240 Wendlingen</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup></p> <p>136/50521<br/>Hahn Automobile<br/>GmbH + Co. KG<br/>Wertstr. 15<br/>73240 Wendlingen</p> |
| Stempel des Volkswagen Partners   | Stempel des Volkswagen Partners   |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:   |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: <u>21. 11. 2017</u>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: <u>29431</u>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer:   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....  |
| Service durchgeführt von:<br><b>Autozentrum Leypoldt GmbH</b><br><b>Volkswagen u. Audi Partner</b><br>Felix-Wankel-Straße 40<br>70794 Filderstadt<br><b>Betriebsnummer 136 50083</b><br>Stempel des Fachbetriebs | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><b>Autozentrum Leypoldt GmbH</b><br><b>Volkswagen u. Audi Partner</b><br>Felix-Wankel-Straße 40<br>70794 Filderstadt<br><b>Betriebsnummer 136 50083</b><br>Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine  |  |
|--|--|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten   |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): <u>11/18</u><br>oder<br>bei (km-Stand): <u>59431</u> | <u>Pollenfilter ers.</u><br>am (Datum): <u>07/18</u><br>oder<br>bei (km-Stand): <u>60000</u> |

# Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: 21.11.18  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: 52944  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: 2018014770  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> .....  |
| Service durchgeführt von:<br><b>Autozentrum Leyboldt GmbH</b><br>Volkswagen u. Audi Partner<br>Felix-Wankel-Straße 40<br>70794 Filderstadt<br>Betriebsnummer 136 500R <sup>2</sup> | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><b>Autozentrum Leyboldt GmbH</b><br>Volkswagen u. Audi Partner<br>Felix-Wankel-Straße 40<br>70794 Filderstadt<br>Betriebsnummer 136 500R <sup>2</sup> |
| Stempel des Fachbetriebs   | Stempel des Volkswagen Partners   |

| Ihre nächsten Service-Termine                                      |                       |
|--|-----------------------|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten        |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | Inspektion            |
| oder   | .....                 |
| am (Datum): 11.2019  | am (Datum): 11.2019   |
| oder   | oder                  |
| bei (km-Stand): 59000  | bei (km-Stand): 82000 |

# Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                               |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                      |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter                  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl                    |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                      |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                     |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)       |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz        |
| Service durchgeführt am: <b>21.02.2019</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                            |
| bei km-Stand: <b>59818</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                            |
| Rechnungsnummer:  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....  |
| Service durchgeführt von<br><br><b>EF S Automobile GmbH</b><br>St. Franziskus-Str. 46, 70794 Filderstadt<br>Telefon: 0711/70977-0 Telefax: 0711/70977-90<br>Volkswagen Vertrag Hdl.Nr. 24488 | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><br>Stempel des Volkswagen Partners                                  |
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten   |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): <b>11.1.19</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>82944</b>  | ..... <b>Bremsfl. - Service</b> .....<br>am (Datum): <b>07.1.19</b><br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |

# Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:   |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter          |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl              |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 17.07.2019  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| bei km-Stand: 67842  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Rechnungsnummer:   | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....                                      |
| Service durchgeführt von:<br><b>EFS Automobile GmbH</b><br><b>Volkswagen Partner</b><br>Felix-Wankel-Str. 40<br>70794 Filderstadt<br>Telefon +49 711 70977-0<br>Telefax +49 711 70977-90<br>Stempel des Fachbetriebs<br>info@efs-automobile.de<br>Betriebsnummer 24488 | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><br>Stempel des Volkswagen Partners                            |

| Ihre nächsten Service-Termine   |   |
|---|---|
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten  |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |