


# **Serviceplan** Volkswagen

Deutschland



**Scanned with CamScanner** 

## Fahrzeugdatenträger



**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Hahn Automobile GmbH + Co. KG  Volkswagen Partner  Teinacher Straße 59 71634 Ludwigsburg  Telefon (07141) 2250-0 Telefax (07141) 2250-15 vw-ludwigsburg@hahn-automobile.de  Beiriebsnummer 136 52027	Hahn Automobile GmbH + Ce. 1865  Volkswagen Partner  Teinacher Straße 59  21634 Ludwigsburg  Teilefon (0.2141) 22 50-0  Teilefon (0.2141) 22 50-15  vanhalerssburg@hahananemobile.do  Bastrebusgmane 185 1327  DF 07-116
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

mit Motorölwechsel  mit erweitertem Inspektionsumfang  Getriebeöl: DSG®, ATF  LongLife Motoröl verwendet  Motorölwechsel  Moto
mit erweitertem Inspektionsumfang  Getriebeöl: DSG®, ATF  LongLife Motoröl verwendet  Haldexkupplung: Öl  Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  Reparaturempfehlung  Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
LongLife Motoröl verwendet
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der   Keilrippenriemen   Keilrippe
Erdgasanlage  Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  Luftfiltereinsatz  Reparaturempfehlung  Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Reparaturempfehlung
Kundanwunech
Kundenwunsch Staub und Pollonfiltereinsetz
(auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: 03.04.2017 🗆 / 🗗 Zahnriemen
bei km-Stand: 39 POX
Rechnungsnummer: Volkswagen Zentrum Dresden GmbH & Gar KG :::::::
Ser GmbH & Gibr Kon: GmbH & Gre Kobilitätsgarantie:
Hamburger Straße 24
01067 Dresden 01067 Dresden
Telefon +49 351 4920-200 Telefox +49 351 4920-211 Telefox +49 351 4920-211
147 331 4920211
info@vw-dresden.de info@vw-dresden.de  Stemmeldes Fighter 1988 Betriebs Stemmed Atex 0 60 ks wagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige oder	Della filler	
oder bei (km-Standy)	am (Datum): Dollar oder bei (km-Stand): Dollar	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
0/20	Ölwechsel-Service	0//	AdBlue <sup>®</sup>	
Z/0	Inspektion	- / <b>/</b>	Bremsflüssigkeit	
<b>1</b> /0	mit Motorölwechsel	019	Dieselkraftstofffilter	
Ø10	mit erweitertem Inspektionsumfang	<b>72</b> /0	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF	
2/0	LongLife Motoröl verwendet	019	Haldexkupplung: Öl	
0/1	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	- 1/2	Keilrippenriemen	
210	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	019	Luftfiltereinsatz	
0/0	Reparaturempfehlung		Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/9	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	u/2	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: NS. M. 2017		0/2	Zahnriemen	
bei km-Stand: 65241		0/9	Zündkerzen	
Service Control Service Servic		Volkswagen Zentrum Dresden Gmblengle (16) Matetitätsgarantie: Hamburger Straße 24 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200 Telefax +49 351 4920-211 info@vw-dresden.de Volkswagen Partners Betriebshummer 146 7055		
Betriebsnummer 146 70599			<b>, i</b>	
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten		
oder am (Datum)		#55   L F am (Datum):		
oder bei (km-Stand): 95000		oder bei (km-Stand):		

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
0/ <b>d</b>	Ölwechsel-Service	0/8	AdBlue®	
<b>K</b> □	Inspektion	0/4	Bremsflüssigkeit	
<b>d</b>	mit Motorölwechsel	<b>%</b> /0	Dieselkraftstofffilter	
01 <b>K</b>	mit erweitertem Inspektionsumfang	-1 <b>K</b>	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF	
<b>%</b> 0	LongLife Motoröl verwendet	0/ <b>A</b>	Haldexkupplung: Öl	
□ <b>/8</b>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ <i>16</i> €	Keilrippenriemen	
	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<b>Z</b> / 0	Luftfiltereinsatz	
۵/۵	Reparaturempfehlung	- / <b>P</b>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / <b>0</b> €	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 17.8.18		01 <b>&amp;</b>	Zahnriemen	
bei km-Stand: 9748		0/92	Zündkerzen	
Rechnui	ngsnummer: A:34525	0/0		
Gran 0100 Tolef Stempel	durchgeführt von: iks Wagen Zentrum Drosden ib H & Co. KG burger Straße 24 i7 Dresden on +49 351 4920-200 ides Fachbetrieb 211	LongLife Mobilitätsgarantie:  Volkswagen Zentum Dessara  Grabh & Co. KG  Hamburger Strate 24  01047 Dreaden TeleforStempel des Volkswagen Partners		
Ihre nächsten Service-Termine		Telefox +49 322 4920		
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten 144 70594		
	Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): M/M		
oder bei (km-	Stand): 127500	oder bei (km-Stand): 125000		

Ja / Nei	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Neir	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
9/4	Ölwechsel-Service	0/4	AdBlue <sup>®</sup>	
10	Inspektion	0/9/	Bremsflüssigkeit	
K10	mit Motorölwechsel	0/0/	Dieselkraftstofffilter	
1/0	mit erweitertem Inspektionsumfang	<b>K</b> /0	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF	
<b>A</b> 10	LongLife Motoröl verwendet	01/2	Haldexkupplung: Öl	
0/\$	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	019	Keilrippenriemen	
<b>K</b> /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/9	Luftfiltereinsatz	
0/ <b>/</b> b	Reparaturempfehlung	0/9	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/\$	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<b>6</b> 10	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service	durchgeführt am: 07.04.19	- / A	Zahnriemen	
bei km-	Stand: 130176	0/9	Zündkerzen	
Rechnur	ngsnummer: A - 3488	0/0	Jollandson Zonfrum Dresden	
Service o	durchgeführt von: sewegen Zentrum Dresden		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Cm!	Sit & Co. KG		lamburger Stroße 24	
Heri	orger Straße 24	01067 Diesden ? Telefon +47 351 4920-200		
0106	7 Dreiden		glefox + 17 351 4920-200	
Stempel	des Fachbetriebs 11		Stempel des Volkswagen Partners	
	No. contende	B	ptr -es -emmer 146 70599	

Ihre nächsten Service-Termîne		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
A nach Service-Intervall-Anzeige  oder  am (Datum): 04/20	(3perfl. am (Datum) 07/19	
oder bei (km-Stand): 160.000	oder bei (km-Stand):	

Ja / Nei	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
□/ <b>★</b>	Ölwechsel-Service	0/5/	AdBlue <sup>®</sup>	
<b>A</b> 10	Inspektion	<b>p</b> /0	Bremsflüssigkeit	
女/口	mit Motorölwechsel	016	Dieselkraftstofffilter	
□/\$	mit erweitertem Inspektionsumfang	- /A	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF	
<b>X</b> /0	LongLife Motoröl verwendet	016	Haldexkupplung: Öl	
0/ <b>Q</b>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	01 <b>b</b>	Keilrippenriemen	
<b>A</b> /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	- 1 to	Luftfiltereinsatz	
□/ <b>₫</b>	Reparaturempfehlung	0/6	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
o/d	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	016	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 04.10.19		016	Zahnriemen	
bei km-Stand: 157395		□/ <b>∳</b>	Zündkerzen	
Rechnur	ngsnummer: A: 17739	9/0	ull	
	dirchgeführt Vomitrum Dresden nisik & Co. KG		LongLife Mobilitätsgarantiersden	
Hamburger Straße 24 01067 Dresden		Hamburger Straße 24 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200		
Telefon +49 351 4920-200 Stemper des Fachbetriebs		Te In	alefox +49 351 4920-211 fo <b>Stempel:des.Vo</b> lkswagen Partners	
Ihre naci	nsten Service-Termine	JB4	etriebsnummer 146 70599	
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten		
nder	ervice-Intervall-Anzeige	psc	14/09/192	
am (Datum): 10/20		am (Datum): 09/27		
oder	187,000	oder bei (km-Stand): 180, 006		
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):		