

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



BETRIEBSANLEITUNG



ŠKODA Octavia

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe^{a)}

□□ / □□ / □□□□

ŠKODA Partner



Autohaus Freising

Schowalter
GmbH & Co. Autohandels-KG

529 2030

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{b)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw. Meilen: _____

TMBJJ7NE6H0145389

CRMB

5E5385 OCT

COM

AMB

PGT LA7W-8E8E HA 110KW CRMB

E02 1D0 7UF 18E 1KD 6FF 1AT 7MM
1N3 G02 H7D 4UP L16 B01 3QM 4X3
J2D Q16 8QU



R 16 R 17 R 18

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

^{a)} Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

^{b)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



5E0012705AK



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-01-31
Laufleistung	29957 km
Auftragsnummer	2018000479
MobMarke: 1/2.310.671	
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH Meglingerstraße 8 81477 München Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-12-28
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	58999
Durchgeführt von	AH Freising Schowalter GmbH&Co Autohande Haggertystraße 8 85356 Freising Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE6H0145389
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2016-12-29

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-10-29
Laufleistung	87198 km
Auftragsnummer	2019007782
13330380	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dielektrikstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH Meglingerstraße 8 81477 München Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-11-26
Laufleistung	57834 km
Auftragsnummer	2018008875
MobMarke: 1/2.819.239	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH Meglingerstraße 8 81477 München Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)