



Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	☐	WVWZZZ 7N z FV005031		☐
	☐	7N1 38Y		
2	☐	SHARAN	CLBMT	☐
	☐	130 KW	CRD6F	☐
3	☐	CFG	PQJ	
	☐	LB8R	L--- L--- JJ	
4	☐			
	☐	BOA C2L G1A H10 J1N DE2		
	☐	1AT 1G0 2FQ 5RQ 5SL		
	☐	3S2 3U4 Q16 8AY 8GV		
	☐	1LW 3FA 7MJ		
	☐	4UP 4X3 4I2 N2N 5MJ		
	☐	8RM 2JC EOA		
	☐	1M6 ABC 8IM USA 1N3 3PD 4A3 8N3		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 08.02.14  141/23108 HANS MAIER: 85435 Erding Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 13.08.14  141/23108 HANS MAIER: 85435 Erding Stempel des Volkswagen Partners
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 10.04.2015	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 28632	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
 141/67164 Autohaus POLZER 84539 Ampfing	LongLife Mobilitätsgarantie:  141/67164 Autohaus POLZER 84539 Ampfing
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/15 oder bei (km-Stand): 58632	Staub- u. Pollenfilter am (Datum): 8/16 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschneefilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 22.11.15	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 57 881	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: # 31445	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/17 oder = Motoröl-Service bei (km-Stand):	 am (Datum): 11/16 oder = Inspektion bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschmutzfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Gasfilter
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ Karosserieprüfung	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 12. 07. 16	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 86490	☐ / ☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: # 36567	☐ / ☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ / ☐
 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/18 = Ölwechsel-Service oder bei (km-Stand):	 Inspektion am (Datum): 7/17 oder bei (km-Stand): 116 000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 21.03.17	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 115.173	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
Autohaus Polzer freundlich. fair. familiär. Autohaus Polzer GmbH Volkswagen Partner Betriebs-Nr.: 141/67164  Stempel des Volkswagen Partners Kaiser-Str. 119, 18184 S39 Ampfling Tel. 08636 9887-0 www.autohaus-polzer.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Polzer freundlich. fair. familiär. Autohaus Polzer GmbH Volkswagen Partner Betriebs-Nr.: 141/67164  Stempel des Volkswagen Partners Kaiser-Str. 119, 18184 S39 Ampfling Tel. 08636 9887-0 www.autohaus-polzer.de
Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03.11.19 oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand): 175000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 03.08.17	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 132 546	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐

Autohaus Polzer
freundlich. fair. familiär.

Autohaus Polzer GmbH
Volkswagen Partner
Betriebs-Nr.: 141/67164

Kaiser-Ludwig-Str. 18 | 84539 Ampfing
Tel. 08636 9887-0 | www.autohaus-polzer.de

LongLife Mobilitätsgarantie:


Autohaus Polzer
freundlich. fair. familiär.

Autohaus Polzer GmbH
Volkswagen Partner
Betriebs-Nr.: 141/67164

Kaiser-Ludwig-Str. 18 | 84539 Ampfing
Tel. 08636 9887-0 | www.autohaus-polzer.de

Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03.11.19 oder bei (km-Stand):	Inspektion am (Datum): 03.11.18 oder bei (km-Stand): 175 000

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 20.11.17	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 144.348	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
 Autohaus Polzer freundlich. fair. familiär. Autohaus Polzer GmbH Volkswagen Partner Betriebs-Nr.: 141/67164 Stempel des Fachbetriebs Kaiser Ludwig Str. 18 64539 Ampling Tel: 08535 9887-0 www.autohaus-polzer.de	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autohaus Polzer freundlich. fair. familiär. Autohaus Polzer GmbH Volkswagen Partner Betriebs-Nr. 141/67164 Stempel des Volkswagen Partners Tel: 08535 9887-0 www.autohaus-polzer.de
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	DSG-Ölwechsel am (Datum): 07/18 oder bei (km-Stand): 175.000