



IHR FUHRPARK IN DEN
BESTEN HÄNDEN.
GANZ EGAL, WO SIE UNS
BRAUCHEN.



Einheitliche Vertriebs- und
Servicestandards flächendeckend
vernetzt. **65x in Deutschland.**



Google play

App Store

Wir sind Ihr F+SC Partner in Kassel.
www.fsc-fleetmanagement.de/Standorte

Serviceplan Volkswagen Serviceplan Deutschland



Glinicke Service Hotline

An 365 Tagen im Jahr,
sind wir rund um die Uhr für Sie da!

 **0175 / 3453836**

Glinicke | Kassel  
Volkswagen Zentrum Kassel
Autohaus Glinicke GmbH
Königstor 68 | 34119 Kassel
Telefon: +49 561 / 700 99 - 0

In Kooperation:
Abschleppdienst Zeki GmbH

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE123518 3G5 38X	<input type="checkbox"/>
2	PASSAT Var. CLBMT 140 kW TDI M6F	<input type="checkbox"/>
3	DFC A SRC LA7W----- TO	<input type="checkbox"/>
4	- B0A U15 G0K H4H J2D DE5 - 1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S2 8TB QI6 I8E 8GU 8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM	<input type="checkbox"/>


BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Volkswagen Zentrum Kassel Autohaus Glinicke GmbH Königstor 68 - 72, 34119 Kassel</p> <p><i>23.1.2017</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Volkswagen Zentrum Kassel Autohaus Glinicke GmbH Königstor 68 - 72, 34119 Kassel</p> <p><i>26.01.2017</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.09.2017	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30176	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #49023	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Kassel Autohaus Glinicks GmbH Königstor 63 - 72, 34119 Kassel Telefon 05 61 / 700 99 - 0 Telefax 05 61 / 700 99 - 59 Stempel des Fachbetriebs	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  LongLife Mobilitätsgarantie: 124 - 45721 VW Zentrum Kassel Glinicks GmbH 34119 Kassel Stempel des Volkswagen Partners </div>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	Inspektion am (Datum): 9/2018
oder bei (km-Stand):	oder 60000 bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.06.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 62803	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsbetrag: 240,-	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: [Signature]	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs: [Stamp: 124-45721, VW Zentrum Kassel]	Stempel des Volkswagen Partners: [Stamp: 124-45721, VW Zentrum Kassel]

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstoff + Luft Filter
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 90000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
 Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Kratzer _____ _____ _____ _____	
	Stempel des Fachbetriebs	

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2019002402	Verkaufstyp 3G538X	Kennzeichen KS-PW 1966	Zulassung 2017-01-24
Fahrgestellnummer WWWZZZ3CZHE123518	MKB DFCA	Kilometerstand 92943	Serviceberater
Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 140 T	GKB SRC	Modelljahr 2017	Datum 2019-3-1

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>