



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE057960																																		
	3G5 45Y																																		
2	PASSAT Var. HLBMT																																		
	110 kW TDI D6F																																		
3	CRL B	QMM																																	
	LA7W-----	TO																																	
4	<table border="0"> <tr> <td>—</td> <td>BOA</td> <td>F94</td> <td>G1A</td> <td>H5R</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYC</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>			—	BOA	F94	G1A	H5R	J2D	DN4			1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1	—	3S1	8TB	QI6		I8H	8GU		8RM		1ZA	L34	OYC	G01	7MM	
—	BOA	F94	G1A	H5R	J2D	DN4																													
	1AT	1G0	1XX		5RQ	5SL	TR1																												
—	3S1	8TB	QI6		I8H	8GU																													
8RM		1ZA	L34	OYC	G01	7MM																													

BTT-3507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 21. SEP. 2016  Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 28. Sep. 2016  VOLKSWAGEN AG Stempel des Volkswagen Partners
---	---

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.07.17	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 33229	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / ☐
Service durchgeführt am:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Hahn Automobile Volkswagen Stempel des Fachbetriebs 52027-SL	 Hahn Automobile Volkswagen 52027-SL Stempel des Volkswagen Partners 08-


Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07.2018 oder bei (km-Stand): 63000	Pollenfilter am (Datum): 07.18 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☒ AdBlue®
☒ / ☒ Inspektion	☒ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☒ mit Motorölwechsel	☒ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☒ Haldekupplung: Öl
☒ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☒ Reparaturrempfehlung	☒ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.5.2018	☒ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 63892	☒ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 36937	☒ / ☒
Service durchgeführt von:  Hahn Automobile Volkswagen 52027 Stempel des Fachbetriebs: U. Ch. Elsner	LongLife-Mobilitätsgarantie:  Hahn Automobile Volkswagen 52027 Stempel des Volkswagen Partners: U. Ch. Elsner

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5.2019 oder bei (km-Stand): 94000	Kraftstofffilter, Luftfilter am (Datum): oder bei (km-Stand): 90.000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.04.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 95805	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: J6398	☐ / ☒
Service durchgeführt von:  Hahn Automobile Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Hahn Automobile Vollservice Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.2020 oder bei (km-Stand): 125000	Bremsflüssigkeit + HU/AU am (Datum): 09.2019 oder bei (km-Stand):