


## Fahrzeugdatenträger



**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup>
Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Audi Zentrum Bamberg Kärntenstr. 9/11 96052 Bamberg Telefon +49 951 942 22-0 info@audi-zentrum-bamberg.de Betriebsnr. 14220570 17.05.17 Datum Unterschrift	Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Audi Zentrum Bamberg Kärntenstr. 9/11 96052 Bamberg Telefon +49 951 942 22-0 info@audi-zentrum-bamberg.de Betriebsnr. 14220570 Unterschrift
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
1 . 10	

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von;
Ölwechsel-Service	AdBlue®
bar/□ Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit
☑/ □ mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□/5 Haldexkupplung: ÖI
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/> Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17-01. 2019	□/ <b>∑</b> Zahnriemen
bei km-Stand: 60.086	□ / Zündkerzen
AUFTR. Rechnungsnummer: 2019000 135	□ <b>/</b> ⁄⁄⁄⁄⁄
Service durchgeführt von:  Audi  143/62952	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Stempel des Fachbetriebscher	143/62952 Stempelides Volkswagen Partners
96160 Geiselwind hre nächsten Service-Termine	Roland Pohr
ervice-Ereignis	Zusatzarbeiten 96160 Geiselwind
nach Service-Intervall-Anzeige	
m (Datum): <i>01 /20</i>	INSPEKTION
der	am (Datum): 01/20
	oder
ei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): 90.000

## Service-Nachweis 3 Ja / Nein. Durchgeführt wurde: Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: Ölwechsel-Service AdBlue® Inspektion Bremsflüssigkeit mit Motorölwechsel **X**/0 Dieselkraftstofffilter mit erweitertem Inspektionsumfang a/ **d** Getriebeöl: DSG®, ATF K/0 LongLife Motoröl verwendet 口/女 Haldexkupplung: Öl Korrosions- und Dichtheitsprüfung der 0/d 0/0 Erdgasanlage Keilrippenriemen Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Luftfiltereinsatz a/# Reparaturempfehlung 0/8 Reifenfüllflasche (Dichtmittel) Kundenwunsch **□/冥**/ □ / **⋈** (auch auf dem Auftrag vermerken) Staub- und Pollenfiltereinsatz 89675 Service durchgeführt am: a/ 🗸 Zahnriemen 01.10.19 bei km-Stand: 0/0 Zündkerzen Auft -Rechnungsnummer: 0/0 Service durchgefüh 143/62952 143/62952 Autohaus Autohaus Stempe Mes Molkswagen Partners Stempel des Fact 96160 Geiselwind Ihre nächsten Service-Termine Zusatzarbeiten Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): 126 000