

SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN

ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBJF73T9B9036995

CFGB



Typbeschreibung

3T539C SUP. CD CR DPE ELE

Getriebe/Lacknummer/Innenausstat-
tung/Motorleistung/Motorcode

MSU 4K4K

TH 125KW CFGB

Mehr-Ausstattung

E0A 1D0 5SL 5R0 1KJ 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HGB 4UP 3NW 3QT 4X3
4A3 8ZF J1D 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
7T6 8AY 8QL 8X1 4F2 B01 G07 QN0
3L4 9P3 Q2A 7X2 9WB 8WD 7A0 3GN
QG1 7MG L30 7P1 F0A 2UA 3S9

Datum der Fahrzeugübernahme

2 3 1 2 1 0

Škoda-Vertragshändler
Autohaus Knaack



Gewerbepark Meyenburg
16306 Berkholz-Meyenburg
Telefon (0333) 2545 70
Stempel und Unterschrift
des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das
Fahrzeug in ordnungsgemä-
ßem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Volker T...

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 16. OKT. 2012

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ neinMotoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ neinInspektions-Service ☒ ja ☐ neinKarosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ neinAlle 60 000 km ☐ ja ☒ neinAlle 90 000 km ☐ ja ☒ neinZündkerzenwechsel ☐ ja ☒ neinLuftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ neinKraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ neinZahnriemenwechsel ☐ ja ☒ neinZahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

km-Stand: 30.227

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ neinBremsflüssigkeitswechsel ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: nächste

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.11.2016

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

☒ ☐

Kontrolle für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

☒ ☐

Inspektions-Service

☐ ☐Korrosion auf Lackschäden prüfen^{a)}☒ ☐

Zurückgabe

Alle 15.000 km

☐ ☒

Alle 60.000 km

☐ ☒

Alle 90.000 km

☒ ☐

Zündkerzenwechsel

☐ ☐

Luftfiltereinsatzwechsel

☒ ☐

Kraftstofffilterwechsel

☒ ☐

Zahnriemenwechsel

☐ ☒

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

☐ ☒

km-Stand: 86117

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

☐ ☒

Bremsflüssigkeitswechsel

☒ ☐

Service durchgeführt:

Brandt Kran und Logistik GmbH
 Passower Chaussee 111 / 16303 Schwedt
 Postfach 10 04 50 / 16294 Schwedt
 Tel. / Fax: 03332 433620 / 433633

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Anzeige

Datum: 10.11.2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 20.06.2018

km-Stand: 117412

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ neinMotoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ neinInspektions-Service ☒ ja ☐ neinKarosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☐ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☒ ja ☐ neinAlle 60 000 km ☐ ja ☒ neinAlle 90 000 km ☐ ja ☒ neinZündkerzenwechsel ☐ ja ☒ neinLuftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ neinKraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ neinZahnriemenwechsel ☐ ja ☒ neinZahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ neinWechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ neinBremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Brandt Kran und Logistik GmbH
 Passower Chaussee 111 / 16203 Schwedt
 Postfach 10 04 50 / 16297 Schwedt
 Tel. / Fax: 03333 433620 / 433633

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Anzeiger

Datum: 20.06.2020

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.