



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVZZZ3CZHP001128	DFCA		
	3G548X			
2	3G548X PASSAT Var.	HLBMT	140 KW	
	QEY LI7F	TO	TDI M6F DFCA	
	X0A B0A F94 G0K H4H J0B DE5 Q4H			
3	VOA 1AT 1G0 2ZH	5RQ 5SL TR1		
	— 3S1 8T7 QI6	I8E 8GU		
	1ZA L34 0YD G01 7MM			
4	1JA			

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>Übergabeinspektion im Auftrag von Gottfried Schultz GmbH & Co. KG durch Helf Automobil-Logistik GmbH Stauderstr. 193-197 45327 Essen 133 18095</p> <p>28.06.16</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 05.07.16</p> <p>GOTTFRIED SCHULTZ Gottfried Schultz Automobilhandels SE Ruhrorter Str. 13-15 · 45478 Mülheim/Ruhr Tel. 0208/5 99 00-0 · Fax 0208/5 99 00-759</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>04.01.18</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>29293</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>17937</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <i>alte Preisblätter</i>
Service durchgeführt von:  133/24422 Automobile Köpper GmbH 16283 Dorsten	LongLife Mobilitätsgarantie:  133/24422 Automobile Köpper GmbH 16283 Dorsten
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>01/18</i> oder bei (km-Stand): <i>60000</i>	<i>Staub- u. Pollenf.</i> am (Datum): <i>06/18</i> oder bei (km-Stand): <i>60000</i>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.07.2016	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 61811	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 109f2	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> ...
Service durchgeführt von:  133/24422 Automobile Köpper GmbH 46282 Dorsten	LongLife Mobilitätsgarantie:  133/24422 Automobile Köpper GmbH 46282 Dorsten
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/16 oder bei (km-Stand): 90000	Inspektion am (Datum): 7/16 oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.03.18	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 93237	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 3497	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> alle WB / BK hinten
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten	 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/19 oder bei (km-Stand): 125237 <i>Brmsfl.</i> am (Datum): 06/19 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.09.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 124604	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 15560	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <i>Bremsscheibe u. + hi.</i>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten	 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/19 oder bei (km-Stand): 154604	<i>Bremssch. Service</i> am (Datum): 07/19 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.05.2019	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 155 724	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 8186	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> UUV
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten	 133/24422 Automobile Körper GmbH 46282 Dorsten
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 5120 oder bei (km-Stand): 185.000	Inspektion am (Datum): 5120 oder bei (km-Stand): 185.000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 10.07.2018	km-Stand: 61811
Bemerkungen: Reaktion 4667 durchgeführt	 133/21422 Automobile Kopper GmbH 46282 Dorsten Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs