Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE022239
3G5 45Y

2 PASSAT Var. HLBMT
110 kW TDI D6F

3 CRL B QMM
LC9X-------- T0

4 B0A F94 G1A H5R J2D DN4
– 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1
– 3S1 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
26. JULI 2016 Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung	04. Aug. 2016 VOLKSWAGEN AG
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.01.2018		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 29461		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A:2018101472		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Ahnefeld Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG Hagenower Chaussee 1B · 19061 Schwerin Tel. 0385/6460 9-0 · Fax 0385/3941075 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Ahnefeld Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG Hagenower Chaussee 1B · 19061 Schwerin Tel. 0385/6460 9-0 · Fax 0385/3941075 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Gw. umfang
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☐ / ☒	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.01.2019		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 51475		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2019100422		☒ / ☐	UW
Service durchgeführt von: Ahnefeld, Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG, Hagenower Chaussee 1B · 19061 Schwerin, Tel. 0385/6460-0 · Fax 0385/3941075		LongLife Mobilitätsgarantie: Ahnefeld, Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG, Hagenower Chaussee 1B · 19061 Schwerin, Tel. 0385/3940000 · Fax 0385/3941075	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	HU/AU, Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum): 01/20	am (Datum): 08/19
oder	**oder**
~~bei~~ IN (km-Stand): 80000 K	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner