

Fahrzeugdatenträger

| | | | |
|---|---------------------------------|-------|--|
| 1 | WVWZZAUZGP514139 | CUNA | |
| 2 | BA5C8R | 135KW | |
| | VARIANT 2,0 XCBM | | |
| | RBQ LA7N TW FTDI D6A CUNA | | |
| 3 | X0A B0A U89 G0R Q86 J2D DK7 Q4H | | |
| | V1P 1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1 | | |
| | OBF 3S1 3U2 Q16 18E 8GU 8ZH | | |
| | IKE 1ZA — G25 7MM | | |
| | OY1 4UP 4X3 4R4 4I2 N5L 5MQ | | |
| 4 | 8RM 2JE E0A 0AF 0BF | | |
| | UC5 L49 0YJ | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorleibbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 14.7.15 **Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}**

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| | |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Golf Variant
- Eos
- Jetta
- Golf
- Passat
- Golf Cabriolet
- Passat GTE
- Golf GTD
- Passat Variant
- Golf GTE
- Passat Variant GTE
- Golf GTI
- Polo
- Golf Sportsvan
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SC



3G0012701SC

Service-Nachweis 2

| | |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 04.04.2014 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 61114 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| | <input type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: Ves Jan 13 Nr 11111 106380 | <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Löhner Str. 69 Volkswagen Service | Löhner Str. 69 32609 Hüllhorst Telefon 05744 2094 Telefax 05744 3691 kontakt@autohaus-luecking.de Stempel des Fachbetriebs: 143 23817 |
| | Stiefelbetrieb Volkswagen-Partner |
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| Service-Ereignis | L 2 H 11111 / K 101111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | am (Datum): 04.10.14 |
| oder | oder |
| am (Datum): | bei (km-Stand): 90000 |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): | |

G90012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Autohaus Lücking OHG
Volkswagen Service

Löhner Str. 69
32609 Hüllhorst
Telefon 05744 2094
Telefax 05744 3691
kontakt@autohaus-luecking.de
Stiefelbetrieb Volkswagen-Partner

Stempel des Fachbetriebs

| | |
|---|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
| <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 19.3.18 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 119889 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsbetrag: 21421 | <input type="checkbox"/> ... |
| Service durchgeführt von:  | <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie: |
| |  |
| |  |
| | Stempel des Fachbetriebs |

| | |
|--|-----------------------|
| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | |
| oder | am (Datum): |
| am (Datum): | oder |
| oder | bei (km-Stand): |
| bei (km-Stand): | |

9G0012701SC




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✱ Kratzer Kratzer Korrosion
- Beule/Delle Beule/Delle
- △ Steinschlag Steinschlag

| | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Mängel festgestellt? | Ja: <input type="checkbox"/> | Nein: <input type="checkbox"/> |
| Beschreibung der Mängel: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Stempel des Fachbetriebs | | |