



Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	☐	WVWZZZ3C z HE036108	☐
	☐	3G5 48X	
2	☐	PASSAT Var. HLBMT	☐
	☐	140 kW TDI M6F	☐
3	☐	DFC A	☐
	☐	LC9X	QEY T0
4	☐	B0A F89 G0K H7G J2D DE5	
	☐	1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1	
	☐	3S1 8TB QI6 I8E 8GU	
	☐	8RM 1ZA L13 0YD G02 7MM	
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		
	☐		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 12.12.16  Volkswagen Zentrum Aachen GmbH Trierer Straße 169 • Tel.: 0241 / 97 77-0 52078 Aachen Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 12.12.16  Volkswagen Zentrum Aachen GmbH Trierer Straße 169 • Tel.: 0241 / 97 77-0 52078 Aachen Stempel des Volkswagen Partners
--	--

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.05.18	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 31205	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 55865	☒ / ☐ QV17 466T/06
Service durchgeführt von: JACOBS Automobile Laurensberg GmbH Stempel des Fachbetriebs 52072 Aachen	LongLife Mobilitätsgarantie: JACOBS Automobile Laurensberg GmbH Henricistraße 29 · 52072 Aachen T. 0241/80927-0 F. 0241/80927-118 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12/15 oder bei (km-Stand): 60000	Pollenfilter am (Datum): 12/18 oder bei (km-Stand):



Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2019305138	3G548X	AC-KK 8900	2016-12-09
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
WWWZZZ3CZHE036108	DFCA	52011	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
PASSAT Var. HLBMT 140 T	QEY	2017	2019-4-24

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☒	☐
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☒	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüseinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☐	☒

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☒	☐
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 3	☒	☐
Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 2,7 ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.	☐	☒