



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus,
Passat, Passat CC, Passat Variant, Polo,
Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran



Fahrzeugdaten

Marke: V **Fahrzeugidentnr.:** WVWZZ3CZBE332107 **Ländercode:** DEU
Modelljahr: 2011 **Beschreibung:** PASSAT Var. HLBMT 125 D6F **Region:** 141
Verkaufstyp: 36548Y **Produktionsdatum:** 2011-01-12 **Händlernummer:** 49859
MKB: CFGB **Auslieferungsdatum:** **Leasing:**
GKB: MSU **Typgenehmigungsnummer:** e1*2001/116*0307*25

Farbausstattung

Typ	Farbcode	Lacknummer (Lack-KD-Nr.)	Beschreibung
ausen (Karosserie/Dach)	C9/C9	LK7X	Islandgrau Perleffekt/Islandgrau Perleffekt
innen	NE		Desert Beige/Naturbraun/Desert Beige/ St.Tropez

Datum der Auslieferung: 15.02.11




141 / 49859

Autohaus Cham

Zehder & Frank

93413 Cham

Stempel des Volkswagen Partners

BIT-0401

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☒	AdBlue®	☐	☒
im Verbund	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service	☒	☐	DSG®: Öl und Filter	☐	☒
inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
im Verbund	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Gasfilter und Schläuche	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Datum: 21. 11. 12			Luftfiltereinsatz	☐	☒
km-Stand: 29 047 km			Reifendrucksensoren	☐	☒
Rechnungsnummer: 14 007			Reifenfüllflasche	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Kundenwunsch	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)				☐	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:				
 141 / 49859 Autohaus Cham Zehder & Franz 93413 Cham	 141 / 49859 Autohaus Cham Zehder & Franz 93413 Cham				
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners		

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☒	AdBlue®	☐	☒
im Verbund	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service	☒	☐	DSG®: Öl und Filter	☒	☐
inkl. Motorölwechsel			Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
im Verbund	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Gasfilter und Schläuche	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Datum:	17.12.2014		Luftfiltereinsatz	☐	☒
km-Stand:	54052 km		Reifendrucksensoren	☐	☒
Rechnungsnummer:	2014 00 5550		Reifenfüllflasche	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Kundenwunsch	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)				☐	☒
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:		
 141 / 49859 Autohaus Cham Zehder & Franz 93413 Cham			 141 / 49859 Autohaus Cham Zehder & Franz 93413 Cham		
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners		

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☒	AdBlue®	☐	☒
im Verbund	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service	☐	☒	DSG®; Öl und Filter	☐	☒
inkl. Motorölwechsel	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
im Verbund	☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter	☒	☐
Datum: 20.09.2016			Luftfiltereinsatz	☐	☒
km-Stand: 76 825 km			Reifendrucksensoren	☐	☒
Reparaturnummer: 2016016812			Reifenfüllflasche	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Kundenwunsch	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)				☐	☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:				
 141 / 49859 Autohaus Cham Zehder & Franz 93413 Cham	 141 / 49859 Autohaus Cham Zehder & Franz 93413 Cham				
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners		

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:		ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:		ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☒		AdBlue®	☐	☒	
im Verbund	☒	☐		ATF	☐	☒	
Intervall-Service	☒	☐		DSG®: Öl und Filter	☐	☒	
inkl. Motorölwechsel	☒	☐		Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒	
im Verbund	☐	☒		Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒	
Inspektions-Service	☐	☒		Gasfilter und Schläuche	☐	☒	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐		Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒	
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐		Kraftstofffilter	☐	☒	
Datum:	19.07.2018			Luftfiltereinsatz	☐	☒	
km-Stand:	95225 km			Reifendrucksensoren	☐	☒	
Rechnungsnummer:	2018012879			Reifenfüllflasche	☐	☒	
Reparaturempfehlung	☐	☒		Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒	
Kundenwunsch	☐	☒		Zahnriemen	☐	☒	
				Zündkerzen	☐	☒	
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					☐	☒	
Service durchgeführt von:				LongLife Mobilitätsgarantie:			
 141 / 49859 Autohaus Cham Zehder & Franz 93413 Cham				 141 / 49859 Autohaus Cham Zehder & Franz 93413 Cham			
Stempel des Volkswagen Partners				Stempel des Volkswagen Partners			