



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE121430 3G5 35Y																																	
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F																																	
3	CRL B QMM LA7W TO																																	
4	<table border="1"> <tr> <td>—</td> <td>BOA</td> <td>F86</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>1AT</td> <td>1G8</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYB</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	—	BOA	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4		—	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1	—	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L34	OYB	G01	7MM		
—	BOA	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4																												
—	1AT	1G8	1XX		5RQ	5SL	TR1																											
—	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L34	OYB	G01	7MM																												

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  143/48879 7.12.2015 Autopaus Max Schultz 96317 Kronach	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.8.16	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30552	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 14913	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/44598  Volkswagen Zentrum 90762 Fürth	 136/44598 Volkswagen Zentrum 90762 Fürth

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8/17 oder bei (km-Stand): 60.000	Inspektion am (Datum): 8/17 oder bei (km-Stand): 10.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.09.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 64240	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 10043	☐ / ☒
Service durchgeführt von:   143/48879 Autohaus Max Schultz Stempel des Fachbetriebs 96317 Kronach	LongLife Mobilitätsgarantie:   143/48879 Autohaus Max Schultz Stempel des Volkswagen Partners 96317 Kronach

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/2017 oder bei (km-Stand): 64240	Luft, Diesel Filter am (Datum): oder bei (km-Stand): 80000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneefilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.05.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 89814	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von: 142/22611	LongLife Mobilitätsgarantie: 142/22611
Niederlassung Scheßlitz	Niederlassung Scheßlitz
Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96110 Scheßlitz	Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96110 Scheßlitz
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05-18 oder bei (km-Stand): 120.000	Bremol. am (Datum): 12-18 oder bei (km-Stand): 120.000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 06.12.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 125 258	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von: 142/22611	☒
Niederlassung Scheßlitz	LongLife Motoröl-Garantie: 142/22611
Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96110 Scheßlitz	Niederlassung Scheßlitz
Stempel des Fachbetriebs	Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96110 Scheßlitz Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12-19 oder bei (km-Stand): 155.000	☒ Luftfi am (Datum): 12-20 oder bei (km-Stand): 180.000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschneefilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.07.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 153 973	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 184207451	☐ / ☒
Service durchgeführt am: 142/22611	☐ / ☒
Niederlassung Scheßlitz Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96110 Scheßlitz Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 142/22611 Niederlassung Scheßlitz Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 96110 Scheßlitz Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07-2020 oder bei (km-Stand): 183000	142. am (Datum): 07-2020 oder bei (km-Stand): 183000

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Fachbetriebs