



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE096692 3G5 35X																									
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI M6F																									
3	CRL B QFZ LB7W TQ																									
4	<table border="1"> <tr> <td>BOA</td> <td>F86</td> <td>G0K</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> </tr> <tr> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8H</td> <td>8GU</td> </tr> <tr> <td>9VC</td> <td>1ZA</td> <td>L13</td> <td>OYC</td> <td>G02</td> <td>7MM</td> </tr> </table>	BOA	F86	G0K	H3Y	J2D	DN4	1AT	1G2	2ZH		5RQ	5SL TR1	3S1	8TB	QI6		I8H	8GU	9VC	1ZA	L13	OYC	G02	7MM	
BOA	F86	G0K	H3Y	J2D	DN4																					
1AT	1G2	2ZH		5RQ	5SL TR1																					
3S1	8TB	QI6		I8H	8GU																					
9VC	1ZA	L13	OYC	G02	7MM																					


BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: AA. AA. 20.15  142/24783 Autohaus Marnet Königstein Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  autohausmarnet m a c h t m o b i l GmbH + Co. KG Wiesbadener Str. 68 (B455) 61462 Königstein / Ts. Telefon (0 61 74) 29 92-0 Telefax (0 61 74) 29 92-60 Stempel des Volkswagen Partners
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleiterschaltung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.11.16	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29763	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 063666	☐
Service durchgeführt von:  Scherer GmbH & Co. KG Alliger Weg 24 · 56642 Kruft Tel. 026 52 / 92 93-0 · Fax 92 93-20 Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie:  Scherer GmbH & Co. KG Alliger Weg 24 · 56642 Kruft Tel. 026 52 / 92 93-0 · Fax 92 93-20 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Halde Kupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.11.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 57163 KM	☐ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ / ☐ VVV
Service durchgeführt von: HAUS weller Scherer GmbH & Co. KG Alliger Weg 24 • 56642 Kruft Tel. 0 26 52 / 92 93-0 • Fax 92 93-20 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: HAUS weller Scherer GmbH & Co. KG Alliger Weg 24 • 56642 Kruft Tel. 0 26 52 / 92 93-0 • Fax 92 93-20 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/2018 oder bei (km-Stand): 87163	Bremsflüssigkeit / Luft- & Kraftstoff- filter am (Datum): 11/2018 oder bei (km-Stand): 90000

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 435439-00	Verkaufstyp 3G535X	Kennzeichen MYK-SH 170	Zulassung 2015-11-25
Fahrgestellnummer WWWZZZ3CZGE096692	MKB CRLB	Kilometerstand 86829	Serviceberater
Verkaufstyp PASSAT Var. CLBMT 110 T	GKB QFZ	Modelljahr 2016	Datum 2018-10-24

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☒	☐	☐
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: In Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Brems- und Kupplungsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der Probefahrt) ●	☒	☐	☐
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☒	☐	☐
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
-----------	-----------------------	----------------	--

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutz
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.09.19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 117449	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von: HAUS weller Scherer GmbH & Co. KG Alliger Weg 24 • 56642 Kruft Tel. 0 26 52 / 92 93-0 • Fax 92 93-20 Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie HAUS weller Scherer GmbH & Co. KG Alliger Weg 24 • 56642 Kruft Tel. 0 26 52 / 92 93-0 • Fax 92 93-20 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/2020 oder bei (km-Stand): 117449	Bremsflüssigkeit am (Datum): 10.2020 oder bei (km-Stand): 150000

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 18.10.2016	km-Stand: 25928 KM
Bemerkungen: Aktion 2353 Kr. P1 Aktion 24CP Kr. 01	 Scherer GmbH & Co. KG Alliger Weg 24 • 56642 Krufthaus Tel. 0 26 52 / 92 93-0 • Fax 92 93-20 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	