

Notruf

ROSIER

Leistung, die bewegt!



Menden

Stendal

Sylt

8 - 18 Uhr

02373/1 71-02

03931/6 80-02

04651/3 39-0

18 - 8 Uhr

0151/580 20 245

0151/580 20 203

0170/811 91 25

Serviceplan Volkswagen

Deutschland



1		WVWZZZ3C Z HE063505 3G5 33X
2		PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI M6F
3		DFG A RGY LC9X----- TO
4		BOA U12 GOK H5R J2D DN4 VOF 1AT 1GO 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S2 8TB QI6 I8E 8GV 8RM 1ZA L34 OYC G01 7MM

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: AVG ROSIER GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Frönderberger Straße 144 58706 Menden Telefon (02 3 73) 1 71 02 Telefax (02 3 73) 17 11 08 vw.menden@rosier.de Betriebsnummer 124 32191	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} AVG ROSIER GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Frönderberger Straße 144 58706 Menden Telefon (02 3 73) 1 71 02 Telefax (02 3 73) 17 11 08 vw.menden@rosier.de Betriebsnummer 124 32191
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.03.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 31338	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21033 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 • Fax 403823	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21033 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 • Fax 403823
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/19 oder bei (km-Stand): 61338	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ ☒ Ölwechsel-Service	☐ ☒ AdBlue®
☒ ☐ Inspektion	☐ ☒ Bremsflüssigkeit
☒ ☐ mit Motorölwechsel	☐ ☒ Dieselmotorschutzfilter
☐ ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ ☒ Haldeklupplung: Öl
☐ ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ ☒ Keilrippenriemen
☒ ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ ☒ Luftfiltereinsatz
☐ ☒ Reparaturempfehlung	☐ ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.08.2017	☐ ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 62637	☐ ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ ☐
Service durchgeführt von: Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21033 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 • Fax 408626 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21033 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 • Fax 408626 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
<i>Steinschlag</i>	
	Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ ☒ Ölwechsel-Service	☐ ☒ AdBlue*
☒ ☐ Inspektion	☐ ☒ Bremsflüssigkeit
☒ ☐ mit Motorölwechsel	☒ ☐ Dieselmotorschmutzfilter
☐ ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ ☒ Getriebeöl: DSG*, ATF
☒ ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ ☒ Haldeklappe: Öl
☐ ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ ☒ Keilrippenriemen
☒ ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☒ Reparaturempfehlung	☐ ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.01.2018	☐ ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 93178	☐ ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ ☐
Service durchgeführt von: Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21033 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 • Fax 408626 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21033 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 • Fax 408626 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:		Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21033 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 • Fax 408626 Stempel des Fachbetriebs
Steinschlag		

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklappe: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.8.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 123088	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von: Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21999 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 · Fax 408626 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Faust GmbH Betriebs-Nr. 21999 Annendorfer Straße 101 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel. 03491/40860 · Fax 408626 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):