Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE061949
3G5 35X

2 PASSAT Var. CLBMT
110 kW TDI M6F

3 CRL B QFZ
LA7W-------- TO

4 B0A F86 G0K H3Y J2D DN4
– 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L33 0YB G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

10. OKT. 2016

Volkswagen AG
EMDEN
Fahrzeug-Vorbereitung

Stempel des Volkswagen Partners

Das Auslieferungsdatum wurde entsprechend der Vorgaben kurzfristig auf den geändert 19. JAN. 2017

Volkswagen AG
Werk Wolfsburg

Stempel des Volkswagenpartners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.10.2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30.418		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 71081 Gretenkort GmbH & Co. KG		LongLife-Mobilitätsgarantie: 71081 Gretenkort GmbH & Co. KG	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
❑ / ☒ **Ölwechsel-Service**	❑ / ☒ AdBlue®
☒ / ❑ **Inspektion**	❑ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ❑ mit Motorölwechsel	❑ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ❑ mit erweitertem Inspektionsumfang	❑ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ❑ LongLife Motoröl verwendet	❑ / ☒ Haldexkupplung: Öl
❑ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	❑ / ☒ Keilrippenriemen
❑ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	❑ / ☒ Luftfiltereinsatz
❑ / ☒ Reparaturempfehlung	❑ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
❑ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ❑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.03.2018	❑ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 53.851	❑ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	❑ / ❑ .....
Service durchgeführt von: 71081 Gretenkort GmbH & Co. KG 59514 Welver Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 71081 Gretenkort GmbH & Co. KG 59514 Welver Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
❑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ /	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.03.2019		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 89480		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auftrags 2019703938		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 141/51179 AVP AUTOLAND AVP AUTOLAND GmbH & Co. KG 94447 Plattling		LongLife-Mobilitätsgarantie: Audi 141/51179 AVP AUTOLAND AVP AUTOLAND GmbH & Co. KG 94447 Plattling	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum): 03.20	am (Datum): 01.20
oder	**oder**
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand): .....

3G0012701SD

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	
Kraker Stoßstange v.R.	Audi 141/51179 AVP AUTOLAND AVP AUTOLAND GmbH & Co. KG 94447 Plattling
Kratzer Dachkante links	
	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ /	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ /	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☐ / ☑	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.08.19		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 119638		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 7 [illegible] 585		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: AVP AUTOLAND GmbH & Co. KG, AVP AUTOLAND 94447 Plattling		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	– Inspektion
oder	
am (Datum): 08/20	am (Datum): 08/20
oder	**oder**
bei (km-Stand): 150000	bei (km-Stand): 150000

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 24.10.2017	km-Stand: 30418
Bemerkungen: B KR 0 n 4647	71081 Gretenkort GmbH & Co. KG 59514 Welver Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner