Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
Audi 133 / 46639 Richard Stein GmbH & Co. KG 51645 Gummersbach	Audi 133 / 46639 Richard Stein GmbH & Co. KG 51645 Gummersbach
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.11.15	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 30406	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Audi 133/46639 Richard Stein GmbH & Co. KG 51645 Gummersbach Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Audi 133/46639 Richard Stein GmbH & Co. KG 51645 Gummersbach Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 2/12 **oder** bei (km-Stand): 60000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – *Wechsel von:*
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.10.16	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 61665	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer: A – 13227	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: AUDI 133 / 46566 Richard Stein 51754 Engelskirchen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: AUDI 133 / 46566 Richard Stein 51754 Engelskirchen Stempel des Volkswagen-Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 10/17 **oder** bei (km-Stand): 90.000	Intervall am (Datum): 10/17 **oder** bei (km-Stand): 90.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☐ / ☐ mit Motorölwechsel	☑ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25. 2. 2017	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 88523	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Audi 133 / 46536 Richard Stein 61754 Enzklöstern Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Audi 133 / 46536 Richard Stein 61754 Enzklöstern Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 2. 2018 **oder** bei (km-Stand): 120'000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☑ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.9.17	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 122 499	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Richard Stein 5175 Engelskirchen Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie: Richard Stein 5175 Engelskirchen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 9/18 **oder** bei (km-Stand): 135000	Zahnriemen am (Datum): 9/18 **oder** bei (km-Stand): 135000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☑ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☑ / ☐ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☑ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 05.2.18	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 150 625	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Hi[illegible] Stein 51754 Engelskirchen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Richa[illegible] Stein 51754 [illegible] Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 2/2019 **oder** bei (km-Stand): 180000	[illegible] am (Datum): 2 2019 **oder** bei (km-Stand): 180000

Scanned with CamScanner