



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland




Fahrzeugdatenträger

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | WVWZZZ3C z HE112487 | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 3G5 48Y | | | | | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | PASSAT Var. HLBMT | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 140 kW TDI D6F | | | | | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | DFC A | | | SGH | | | |
| | <input type="checkbox"/> | LA7W | | | TO | | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | B0A | CJ2 | G1A | H4X | J2D | DE5 | |
| | <input type="checkbox"/> | - | 1AT | 1G0 | 1XX | | 5RQ | 5SL TR1 |
| | <input type="checkbox"/> | - | 3S1 | 8TB | Q16 | | I8E | 8GU |
| | <input type="checkbox"/> | 8RM | | 1ZA | L14 | OYD | G02 | 7MM |
| | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|--|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>05.12.16</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">  <p>124 / 44911 Schauerte 58840 Plettenberg</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>7.12.16</p> <p>Heinrich Schauerte GmbH & Co. KG VW-Händler / VW Nutzfahrzeughändler Bahnhofstr. 55, Tel. 02391/9222-0 58840 Plettenberg</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|--|---|

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 11.07.18 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 31250 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt | LongLife Mobilitätsgarantie: |
|  124 / 27583 Schauerte <small>AMV Ein Unternehmen der Volkswagen Group</small> 58840 Plettenberg |  124 / 27583 Schauerte <small>AMV Ein Unternehmen der Volkswagen Group</small> 58840 Plettenberg |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): 12/18 oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 30. 01. 18 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 60001 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 2018 100 200 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  124 / 27583 Schauerte <small>58840 Plettenberg</small> | LongLife Motorölgarantie:  124 / 27583 Schauerte <small>58840 Plettenberg</small> |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
|--|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | |
| oder | |
| am (Datum): 01/19 | Luft + Kraft. Fülle |
| oder | am (Datum): 01/19 |
| bei (km-Stand): 90000 | oder |
| | bei (km-Stand): 90000 |

Service-Nachweis 3



| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 16.07.2018 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 86.573 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 104 298 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  Ein Unternehmen der Tiemeyer Gruppe SKODA/SEAT/VW/Audi/NF Bahnhofstr. 55 · Tel. 02391/9222-0 58840 Plattenberg | LongLife Mobilgarantie:  124 / 27583  Ein Unternehmen der Tiemeyer Gruppe 58840 Plattenberg |

Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | Inspektion am (Datum): oder bei (km-Stand): |

EG0012701SE

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 21.02.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 117520 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 101298 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  124 / 27583 Schauerte <small>### Ein Unternehmen der Turneyer Gruppe</small> 58840 Plettenberg | LongLife  Mottogarantie: 124 / 27583 Schauerte <small>### Ein Unternehmen der Turneyer Gruppe</small> 58840 Plettenberg Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder | Bremsflüssigkeit |
| am (Datum): 02/20 | am (Datum): 12.1.19 |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): 117520 | bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 17.9.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 148.950 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 107 165 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  124 / 27583 Schauerte <small>Ein Unternehmen der Tierney Gruppe</small> Stempel des Fachbetriebs 58840 Plettenberg | LongLife Mobilitätsgarantie:  124 / 27583 Schauerte <small>Stempel des Volkswagen Partners</small> 58840 Plettenberg |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | DSG, KST Filter am (Datum): 03/2020 oder bei (km-Stand): |