

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / 🌭 Ölwechsel-Service	□/ p AdBlue [®]
⟨d)/ □ Inspektion	□ / March Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / 🎓 Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 🖫 Getriebeöl: DSG [®] , ATF
☑/ □ LongLife Motoröl verwendet	□ / 🗹 Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ □ Keilrippenriemen
	고 / 현 Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ / a Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/Ф Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.03.16	□ / d Zahnriemen
Service durchgerum am. 07.05.76	□/@ Zündkerzen
bei km-Stand: 27876	u/ b
Rechnungsnummer: 632231	□/ j a
133 / 46434 Klinkenberg	LongLife Mobilitatsgarantie: 133 / 46434 Klinkenberg

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
am (Datum):	Stand-v. Pollen 16th ess. am (Datum): M. 2317
bei (km-Stand): 60000	oder bei (km-Stand):

Brems/tessigle/15- Service. M.7018

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / 🦫 Ölwechsel-Service	□/å AdBlue®
≱./ □ Inspektion	□/mb Bremsflüssigkeit
n / □ mit Motorölwechsel	口/ff Dieselkraftstofffilter
	ឰ/☐ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
ta/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / 為 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	্ৰ / ঠ Keilrippenriemen
- Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/da Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / pr Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Ò/□ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.04.1	□/□ Zahnriemen
2 4.04.77	□/pi Zündkerzen
bei km-Stand: \$225	u/8
Rechnungsnummer: 136267	0/\$/
133 / 46434 Klinkenberg Stempel des Paribetriebs	LongLife Mobilitatsgarantie: 133/46434 Klinkenberg 53604 8ad Honnet Stemper des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige	Lallhibre KN-All	
oder		
am (Datum):04-7218	am (Datum):04-7319	
oder	oder	
bei (km-Stand): 90000	bei (km-Stand): 90000	△

Bruns/lissislets - Service: \$1.2018

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□/□ Ölwechsel-Service	□/gan, AdBlue®
Š /□ Inspektion	□ / f Bremsflüssigkeit
ज्रै⊤/ □ mit Motorölwechsel	p / □ Dieselkraftstofffilter
□ / → mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / @ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑7 □ LongLife Motoröl verwendet	□ / 🕞 Haldexkupplung: Öl
□ / ► Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / d i Keilrippenriemen
省 /ロ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	¶ / □ Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	□ / ┌→ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / p Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.17.1)	□ / 🗗 Zündkerzen
bei km-Stand: 25533	a/ 6
Rechnungsnummer:	o/d
133 / 46434 **Clinkenberg** 53604 Bad Honnef** Stempel des Fachbetriebs**	LongLife Mootlietsgarantie: 133/46434 KIIIKENDERU 53604 Bad Honnef Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	DSG-01+ 112-FIL
am (Datum): .18	am (Datum):09.//9
oder	oder
bei (km-Stand): 11500	bei (km-Stand):

Bremst Lossiblet: M.18

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ø Ölwechsel-Service	□ /ø≰ AdBlue®
点/□ Inspektion	p / □ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter
ம்∕ □ mit erweitertem Inspektionsumfang	K/□ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
☑/□ LongLife Motoröl verwendet	□ / 🔯 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / ☑ Keilrippenriemen
vv/ □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / □ Luftfiltereinsatz
□ / 戊 Reparaturempfehlung	□ / ལྷ(Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	⅓/ □ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.09.2018	□ / ∰ Zahnriemen
Service durchgelulin am. 7:03.0470	□/ば Zündkerzen
bei km-Stand: 115183	u/4
Rechnungsnummer: A 5244	0/8
Service durchge white voil: 133 / 24281	LongLife Mobili atsgarantie: 133 / 24281
Stempel des Patribéfiebs PE	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
oder am (Datum): Ale XI Bel	Nach Service Plan am (Datum):	
oder bei (km-Stand): 145000	oder bei (km-Stand): 145000	

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / ☑ Ölwechsel-Service	□ / ✓ AdBlue®
臧/ □ Inspektion	□ / A Bremsflüssigkeit
X/□ mit Motorölwechsel	□/ p Dieselkraftstofffilter
口/ g mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Ø Getriebeöl: DSG®, ATF
	□ / 🌠 Haldexkupplung: Öl
□ /▲ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□/邶 Keilrippenriemen
⟨ / □ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/pr Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	□ / ⊈ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ /≼ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🏚 Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11/06/19	ा / ध्रा Zahnriemen
,	□ / 🗗 Zündkerzen
bei km-Stand: 162197 Rechnungsnummer: 13051	_/ #
Rechnungsnummer: 13051	o/&
Service durchgeführt von: 133 / 24281	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige	0 2 2	
am (Datum): M. Anzeil	am (Datum):	
oder	oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	△