



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland





Fahrzeugdatenträger

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | WVWZZZ3CZHP017390 | CRLB | |
| | 3G545Y | | |
| 2 | 3G545Y PASSAT Var. | HLBMT | 110 KW |
| | QMM LI7F | TO | TDI D6F CRLB |
| 3 | X0A B0A F94 G1A H5R J2D DN4 Q4H | | |
| | VOA 1AT 1G0 1XX | 5RQ 5SL TR1 | |
| | - 3S1 8T8 QI6 | I8E 8GU | |
| | 1ZA L34 0YC G01 7MM | | |
| 4 | 1JA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|--|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p>  | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>  |
| <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 28.6.17 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 30934 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Autochaus Lassotta GmbH Volkswagen Partner Berghausstr. 2 a 01662 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 Stempel des Fachbetriebs autochaus@v-wagen.de Betriebsnummer 150 75221 | Autochaus Lassotta GmbH LongLife Mobilitätsgarantie! Volkswagen Partner Berghausstr. 2 a 01662 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 150 75221 |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06.1.18 oder bei (km-Stand): 60900 | am (Datum): 12.1.18 oder bei (km-Stand): 60000 |

Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>21.12.17</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>60488</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: Autohaus Lassotta GmbH | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Autohaus Lassotta GmbH |
| Service durchgeführt von: Volkswagen Partner | LongLife Mobilitätsgarantie: |
| Berghausstr. 2 a 01662 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 autolassotta2@versanet.de Betriebsnummer 150 75221 | Berghausstr. 2 a 01662 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 autolassotta2@versanet.de Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): | <i>LongLife-Mobilitätsgarantie</i> |
| oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): <i>9200</i> |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein, Durchgeführt wurde: | Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue* |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> Dieseldruckstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 28/10/18 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 90573 | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: Auton. Lassetta GmbH | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von: Volkswagen Partner Berghausstr. 2a 01062 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 lassotta@t-online.de Stempel des Fachbetriebs 150 75721 | LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners |

Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | <input checked="" type="checkbox"/> Va, Da, BF |
| oder | |
| am (Datum): 07/19 | am (Datum): 12/19 |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): 12000 | bei (km-Stand): 12000 |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein, Durchgeführt wurde: | Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von: |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>19.2.19</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>120755</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: Autolassotta GmbH | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Autolassotta GmbH |
| Service durchgeführt von Partner Berghausstr. 2 a 01662 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 autolassotta2@versanet.de 150 75221 | Service durchgeführt von Partner LongLife MobilitätsPartner Berghausstr. 2 a 01662 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 autolassotta2@versanet.de 150 75221 |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|-------------------------------|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige | <i>11193 Baerlen</i> |
| oder | |
| am (Datum): <i>2/20</i> | am (Datum): <i>4/20</i> |
| oder | oder |
| bei (km-Stand): <i>117890</i> | bei (km-Stand): <i>117890</i> |

Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 27.09.19 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 178060 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Autohaus Lassotta GmbH Service durchgeführt von: Volkswagen Partner | Autohaus Lassotta GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner |
| Berghausstr. 2 a 01662 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 mailto:info@assotta2@versonet.de Betriebsnummer 150 75221 | Berghausstr. 2 a 01662 Meißen Telefon (0 35 21) 7 50 60 Telefax (0 35 21) 73 83 75 autolassotta2@versonet.de Betriebsnummer 150 75221 |
| Stempel des Fachbetriebs | Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|--|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/20 oder bei (km-Stand): 178000 | <input checked="" type="checkbox"/> am (Datum): 12/19 oder bei (km-Stand): 178000 |