

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

1 WVWZZZ3CZGP014347 CRLB
3G525Y
3G525YPASSAT Var.
PZN LH5X T0 TDI D6F CRLB
2 3G525YPASSAT Var.
PZN LH5X T0 TDI D6F CRLB
3 XOA BOA F85 G1A H3Y J2D DN4 Q1A
VOA LAT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1
- 3S2 8T8 Q16 18E 8GU
- 1ZA L34 0YB GO1 7MM

4 1.JA

- Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:
- CC
 - Eos
 - Golf
 - Golf Cabriolet
 - Golf GTD
 - Golf GTE
 - Golf GTI
 - Golf Variant
 - Jetta
 - Passat
 - Passat GTE
 - Passat Variant
 - Passat Variant GTE
 - Polo
 - Scirocco
 - Sharan
 - The Beetle
 - The Beetle Cabriolet
 - Tiguan
 - Touareg
 - Touran
 - up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die Fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werteerhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie dieshalb individuelle Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.


Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebeart; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 04.11.2015 Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 04.11.2015


brandenburgische Automobil GmbH
Volkswagen Partner im Aftersales
Volkswagen Partner in Aftersales der VWAG-Berlin GmbH
Hamburger Straße 34 der VWAG-Berlin GmbH
14641 Nauen
Telefon (033 21) 744 33
Telefax (033 21) 744 35
nauen@bo-mobil.de
Betriebsnummer 75639
Stempel des Volkswagen Partners

3G0012701SC

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölhörm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlammfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.05.16	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 29015	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 62278	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Friedr. Barth 72296 Schopfloch Stempel des Fachbetriebs	Longlife Mobilitätsgarantie: Audi 136/3758 3 Friedr. Barth 72296 Schopfloch Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/18	Interval am (Datum): 05/18 oder bei (km-Stand): 60.000
	Stempel des Fachbetriebs




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?
Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Lufftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29. Sep. 2016	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 56150	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 45244	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	LongLife Qualitätssiegel:  AUCH
Stempel des Faehrbetriebs:	136/3758 3 Friedr. Barth 72296 Schopfloch Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder	Inspektion
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	Stempel des Fachbetriebs




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinbruch

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: ÖL
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.03.17	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 84402	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 69084	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Friedr. Barth 136/3758 3 72296 Schopfloch	Langfristige Mobilitätsgarantie:  136/3758 3 Friedr. Barth 72296 Schopfloch Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Rück Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): nach Instandhaltung oder bei (km-Stand): Anfrage	<i>Bollenfänger</i> am (Datum): 09/11/18 oder bei (km-Stand): M6000




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:


Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 136/3758 3 Friedr. Barth 72296 Schopfloch		
Stempel des Fachbetriebs		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 25. 8. 17	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: 112 465	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer: 52909	<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:	
Service durchgeführt von:	  136/3754 Stempel des Volkswagen Partners	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt? Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/> Beschreibung der Mängel: Kratzer	
	<input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input checked="" type="checkbox"/> Steinschlag	
	Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:   	
	Ihr nächsten Service-Termine Service-Ereignis Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8.10.18 bei (km-Stand): 142000	
	Ihre nächsten Service-Termine Zusatzarbeiten am (Datum): 11.2018 oder bei (km-Stand): 142000	

3G0012701SC




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer

<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Kratzer		
<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion	<input checked="" type="checkbox"/> Steinschlag

Service-Nachweis 5

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	<input type="checkbox"/> Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: ÖL
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> UVV.....
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Mobilitätsgarantie:  Friedrich Barth
	136/3753 3 136/3758 3 Friedrich Barth 72296 Schopfloch Stempel des Volkswagen Partners

Servicetermin: 05.02.2018

bei km-Stand: 140780

Rechnungsnummer: # 56500

Stempel des Fachbetriebs:




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kralzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinbruch

Mängel festgestellt?

Ja

Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Fachbetriebs:
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

3G0012701SC

Service-Nachweis 6

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Lufffiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	29.06.2018	
bei km-Stand:	167.965	
Rechnungsnummer:	# 59863	
Service durchgeführt von:	 Friedr. Barth 13612758 3 Friedr. Barth 73296 Schopfheim <small>Stempel des Betriebs</small>	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SC